

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



وزارت مسکن و شهرسازی
سازمان نظام مهندسی استان کرمان

دوره آموزشی

روشهای اجرا و کنترل اتصالات
در سازه های فولادی

ترتیب عملیات اجرایی جهت اجرای سازه های فلزی

- ۱- عملیات خاکی و اجرای سازه نگهبان
- ۲- اجرای زهکشی موقت و دائم
- ۳- اجرای بتن مگر
- ۴- آرماتوربندی و تنظیم آرماتورها
- ۵- صفحه گذاری و تراز کردن صفحات

- ۵-۱- بااستفاده از صفحه اصلی سازه ای در روش سنتی
- ۵-۲ – بااستفاده از شابلن درروش

- ۶- بتن ریزی و عمل آوری بتن
- ۷- تراز کردن صفحات و گروت ریزی درروش سنتی
- ۸- مونتاژ ستون ها و تیرها
- ۹- اجرای ستون ها تیرها(کامل کردن جوشکاری)
- ۱۰- نصب ستون ها
- ۱۰- ۱ – نصب ستون ها و تکمیل کردن اتصالات ستون ها به صفحات زیرستون درروش سنتی
- ۱۰- ۲ – نصب ستون ها پس از برداشتن شابلن و گروت ریزی زیر صفحات درروش صنعتی
- ۱۱- نصب تیرها
- ۱۲- تکمیل کردن اتصالات تیرها
- ۱۳- نصب بادبندها
- ۱۴- تکمیل کردن اتصالات بادبندها
- ۱۵- اجرای سقف ها

انواع روشهای پایدار سازی گود

- جداره های مهاربندی شده توسط المان های افقی و مایل
- جداره های مهاربندی شده توسط المان های کششی
- جداره های مهاربندی شده توسط سپر کوبی
- جداره های مهاربندی شده توسط سپر کوبی
- جداره های مهاربندی شده توسط شمع های درجا
- جداره های مهاربندی شده توسط دیوار دیافراگمی
- جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ
- جداره های مهاربندی شده توسط انکراژ
- جداره های مهاربندی شده توسط دوخت به پشت – پین گذاری
- جداره های مهاربندی شده توسط میکروپایل
- جداره های مهاربندی شده توسط خرپا
- شبیدار کردن

مهار بندی جداره ها توسط المان های افقی و مایل




مهاربندی توسط المان های کششی



مهاربندی توسط سپر کوبی



مهار بندی توسط شمع های درجا




مهار بندی توسط دیوار دیافراگمی




جداره های مهاربندی شده توسط نیلینگ




مراحل اجرای سیستم نیلینگ (nailing)




مرحله ۱ - گود برداری کم عمق




مرحله ۲ - حفر گمانه برای میخ




مرحله ۳ - نصب و تزریق میخ همراه با نصب زه کش



مرحله ۴ - اجرای رختپوش موصل
(شامل شانکرنت، ماس، صلبه زیرسری، مهره و واشر)




مرحله ۵ - اجرای ترازا یا پله های بعدی



مرحله ۶ - اجرای رختپوش نهایی
در گود برداری های دائمی (همراه با اجرای زه کش پنجم)


جداره های مهاربندی شده توسط انکراژ



Step 1 : Install soldier beam

Step 2 : Excavate and install lagging (mesh and shotcrete)

Step 3 : Drill borehole, place anchor and grout



Step 4 : Test and lock-off


Step 5 : Repeat steps 2-4 to final excavation level

Anchoring Construction Sequence

جداره های مهاربندی شده توسط دوخت به پشت – پین گذاری




جداره های مهاربندی شده توسط میکروپایل




جداره های مهاربندی شده توسط خرپا



شیبدار کردن



با شیب پایدار



با شیب پلکانی

زهکشی در زیر فونداسیون

گود برداری



برخورد با لایه تراز آب زیر زمینی و کندن چاه موقت جهت جلوگیری از گل شدن سایر نقاط و پمپاژ مستمر به فضای خارج کارگاه



ادامه عملیات گودبرداری تارسیدن به تراز زیر فونداسیون و هدایت آب به چاه های کنده شده موقت و خشک کردن کف فونداسیون در معرض هوا و آفتاب



انتخاب محل دو یا سه چاه عمیق بصورت میله و کندن آنها در گوشه های فونداسیون و خارج از آن بنام پیت و کارگذاری چند شاخه لوله فشار قوی اسپیرال جهت جلوگیری از ریزش بدنه چاه و مسدود شدن آن و کارگذاری کف کش جهت پمپاژ دائم آب از آن و انجام خط کشی جهت هدایت آب های زیر زمینی به کمک کانال های محیطی اصلی و فرعی و شیب مناسب در حین کانال کنی به کمک بیل مکانیکی برای هدایت آب از این کانال ها به کمک یکسری لوله هایی، از قبل سوراخکاری شده در بدنه لوله طوری که پیش بینی شمع در زیر فونداسیون جهت جلوگیری از نشست نامتقارن و عدم تداخل لوله ها و شمع ها می گردد.











اجرای ژئوتکستایل در کانال های کنده شده جهت کار گذاری لوله ها و دور پیچ کردن توسط آن برای جلوگیری از نفوذ گل و لای و مسدود شدن لوله و ریختن شن نفلی روی لوله جهت عمل فیلترینگ رطوبت احتمال زیر فونداسیون





موارد استفاده بتن مگر

۱. جلوگیری از نفوذ سیمان به خاک
۲. جلوگیری از جذب آب بتن توسط خاک
۳. آماده سازی بستر خاک برای پی ریزی
۴. صاف ، تراز و همگن کردن فونداسیون
۵. اگر خاک برداری بیش از حد لازم انجام شود برای تراز کردن کف پی و پر کردن فضای خالی از بتن مگر استفاده می شود




spacer







کف ستون ← اتصال ستون به شالوده



روش سنتی

اجرای کف ستون ها

روش صنعتی

در این روش که در ساختمان سازی متعارف در ایران معمول است، ورق صفحه ستون به صورت جدا از ستون همراه با میله ی مهار ی قبل از بتن ریزی بر روی شالوده مستقر میگردد. و پس از بتن ریزی، مهره های میله ی مهار ی باز شده و سطح شالوده تمیز و مرطوب میگردد. سپس ملات پرسیمان با ضخامت لازم روی شالوده پخش شده و ورق صفحه ستون روی آن قرار گرفته و به کمک تراز و دوربین، در وضعیت نهایی خود قرار گرفته و مهره های میله های مهار ی سفت میشود. بعد از گرفتن ملات، صفحه ستون آماده ی نصب ستون بر روی آن میباشد.



میله های مهاری را در محل های تعیین شده قرار میدهند و موقعیت آنها را به وسیله شابلون تثبیت میکنند و سپس بت ریزی شالوده انجام میشود. در این روش صفحه ستون در کارخانه به صورت گونیا به پای ستون جوش و یکپارچه میشود. برای نصب، ابتدا شابلونها را پس از سفت شدن بتن، باز کرده و روی شالوده پدگذاری (Padding) میشود. پدها ورقهای $۱۰۰ \times ۱۰۰ \times ۴$ میلیمتر میباشند که یک شاخک نبشی به سطح تحتانی آن جوش شده است. پدها بطور کامل به کمک ملات در موقعیت موردنظر مستقر و تراز میشوند. بعد از گرفتن ملات زیر پد، ستون به همراه صفحه ستون روی آنها مستقر شده و ستون کاملاً به صورت شاقولی درمیآید و مهره میله های مهاری سفت میشود. در مرحله آخر گروت ریزی انجام میشود.



ساخت ستون با صفحه ستون در کارخانه

نصب ستون و قالب بندی جهت گروت ریزی



پای ستون پس از گروت ریزی

انواع گروت

- در زیر صفحه ستون ها و بیس پلیت

- کاشت بولت

۱- گروت منبسط شونده بر پایه سیمان

- جاه های بتتی

- کف سازی های صنعتی

- باند فرودگاه ها

- محل های پارک ماشین

- جایگذاری زیر پل ها و غیره

۲- گروت پلیمری

- کارخانه ماشین آلات موتوری

- ژنراتور ها


- پمپها

- ریل جرثقیل ها

- سیستم های انبار های بلند

گروت اپوکسی









Bolt Connections - Column[www.civil.ir].avi


بولت




Fillet Weld




Bevel groove Weld




Plug Weld




Slot Weld




Fillet Weld




Bevel groove Weld



Plug Weld




lap joint




Slot Weld





previously
slotted hole



lap joint



انواع مختلف لبه سازی



Single Fillet



Single Bevel
Groove



Square Groove



Single Bevel Groove



Double Bevel Groove



Single V-Groove



Double V-Groove



Single J-Groove



Double J-Groove



Single U-Groove



Double U-Groove



Square Groove




Bevel Groove




V-Groove



J-Groove



U-Groove



Inside Corner
(no preparation)

Outside Corner
(no preparation)

Outside V-Groove
Outside Bevel Groove
(either plate may be prepared)


Inside Bevel Groove

Outside J-Groove


Outside U-Groove




No preparation




Bevel Groove




Double Bevel Groove







Single-Flare-Bevel-Groove Weld



Single-Flare-V-Groove Weld




Double-Flare-Bevel-Groove Weld




Double-Flare-V-Groove Weld


وضعیت‌های جوشکاری




1G



2G




3G




4G




5G




6G




1F



2F



3F



4F

الكتروود



الکتروود

تعریف الکتروود: الکتروود مفتولی فلزی است که دورتادور آن با مواد شیمیایی پوشش داده شده است و ضمن هدایت جریان از انبر به فلز مینا پرکننده درز جوش و تامین کننده مواد آلیاژی میباشد. عبارت دیگر الکتروود فلزی و یا زغالی است که بین آن میله و قطعه ی مورد جوشکاری قوس الکتریکی برقرار میگردد. الکتروود ممکن است به عنوان فلز پر کننده یا واسطه ی عمل یونیزه یعنی ذوب شونده، وارد جوش گردد و یا اینکه فقط عاملی جهت ایجاد حرارت باشد و به صورت کمکی عمل نماید.

الکتروود را میتوان به چهار صورت دسته بندی کرد:

۱- از نظر قطر

۲- از نظر طول

۳- از نظر مغزی فلزی

۴- از نظر پوشش



انتخاب صحیح الکتروود (از نظر قطر)

بایستی توجه داشت که همیشه قطر الکتروود از ضخامت فلز جوشکاری کمتر باشد هر چند که در بعضی از کارخانجات تولیدی عده ای از جوشکاران الکتروود با ضخامت بیشتر از ضخامت فلز را به کار می برند. این عمل بدین جهت است که سرعت کار زیادتر باشد ولی انجام آن احتیاج به مهارت فوق العاده جوشکار دارد. قطر استاندارد الکتروود از ۱.۶ تا ۸ میلی متر می باشد. اما پرکاربردترین آنها عبارتند از ۲ - ۳.۲ - ۴ - ۵ میلیمتر.


همچنین انتخاب صحیح قطر الکتروود بستگی زیاد به نوع قطب (+ یا -) و حالت درز جوش دارد مثلاً اگر یک درز V شکل با زاویه کمتر از ۴۰ درجه باشد بایستی حداکثر از الکتروود با قطر پنج شانزدهم اینچ برای ردیف اول گرده جوش استفاده کرد تا کاملاً بتوان عمق درز را جوش داد. چنانچه از الکتروود با قطر زیادتر استفاده شود مقداری تفاله در جوش باقی خواهد ماند که قدرت و استحکام جوش را به طور قابل ملاحظه ای کاهش خواهد داد. در حین جوشکاری گاهی وقتها جرقه هائی به اطراف پخش می شود که دلایل آن چهار مورد زیر است.

۱. ایجاد حوزه مغناطیسی و عدم کنترل قوس الکتریکی
۲. از زیاد فاصله الکتروود نسبت به سطح کار
۳. آمپر بیش از حد یا آمپر بالای غیر ضروری
۴. عدم انتخاب قطب صحیح برای جوشکاری

انتخاب صحیح الکتروود (از نظر طول)

طول استاندارد الکتروودها از ۲۳۰ تا ۴۵۵ میلی متر تغییر می کند. الکتروودهایی با قطر کوچکتر، طول کوتاهتری دارند.

مشخصات الکتروودهای جوشکاری قوس الکتروود دستی



قطر و طول الکتروودها

قطر استاندارد مفتول الکتروود (mm)	طول استاندارد (mm)
1.5	225
2	225-300
2	300
3	350
4	350
4.5	350
5.5	330-450
6	450
8	450
10	450

جنس هسته الکتروود :

بطور کلی مواد مورد استفاده در ساخت هسته الکتروود را به دو گروه عمده تقسیم می کنند :

الف) گروه آهنی : نظیر فولاد

ب) گروه غیر آهنی : نظیر مس ، آلومینیوم

لازم به توضیح است که در گروه آهنی هم از فولاد های ساده کم کربن بهره می گیرند و هم از فولادهای آلیاژی. مثلا برای جوشکاری فولاد های ضد زنگ از الکتروودهایی استفاده می کنند که جنس هسته آن از فولاد پر آلیاژ باشد. این الکتروودها در بازار به الکتروودهای استیل معروفند .

جنس مفتول فلزی الکتروود(مغزی الکتروود)

با وجود آن که برای دستیابی به یک جوش مناسب، نزدیک بودن ترکیب شیمیایی الکتروود به ترکیب شیمیایی فلز پایه از اهمیت ویژه ای برخوردار است، اما وجود پوشش های متنوع و فراوان، سبب شده تا سازندگان الکتروود فقط از تعداد معدودی مغزی الکتروود (با تنوع محدود) برای تولید صدها نوع الکتروود اقدام نمایند. عوامل چسباننده که باعث خمیری شدن و چسبیدن پوشش روی مغزی می گردند، مثل سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم و یا چسب نشاسته.

الکترو د از نظر مغزی فلزی



در مورد فلزات غیر آهنی از الکترودها و آلیاژهای مانند مس - آلومینیوم - آب نقره برنج و برنز می توان نام برد.

مواد سازنده پوشش الکتروود

- الف: سلولز: ترکیب شیمیایی غیر کامل از خمیر چوب که تولید کننده گاز CO و H₂ می باشد .
- ب: اکسید تیتانیوم که نام دیگر آن روتایل است (TiO₂) .
- ج: اکسید آلومینیوم که نام دیگر آن آلومینی است (Al₂O₃) .
- د: اکسید آهن.
- ه: کربنات آهن – کربنات کلسیم – کربنات منیزیم.
- و: فلدسپات (که ترکیبی از آلومینیم سیلیکات است)
- ز: بعضی از سیلیکات ها که سرباره ساز هستند.
- ح: بعضی از سیلیکات ها که نقش چسب را دارند مثل سیلیکات سدیم و سیلیکات پتاسیم.
- ط: فرو آلیاژ ها مثل فرمنگنز و فرو سیلیس.
- ی: پودر آهن از ۵ تا ۵۰ درصد.

تقسیم بندی الکترودها از نظر ضخامت پوشش:

سازندگان الکتروود در گوشه و کنار دنیا، براساس استانداردهای مختلف و سفارش مشتریان ، الکترودهای مختلفی با ضخامت های گوناگون تولید می کنند . اگر قطر خارجی پوشش الکتروود D و قطر مفتول فلزی الکتروود d فرض شود ، تقسیم بندی الکترودها براساس ضخامت پوشش آن ها به قرار زیر خواهد بود:

$$D/d \leq 2.1$$
$$2.1 < D/d \leq 4.51$$
$$4.51 < D/d < 8.1$$

- الکترودهای با پوشش نازک
- الکتروود با پوشش متوسط
- الکترودهای با پوشش ضخیم

آن چه مشخص است این است که هرچه پوشش الکتروود ضخیم تر باشد، جوش از کیفیت بیشتری برخوردار خواهد بود .

الکترودها در جوش قوس الکتریکی

انواع قوس ها در جوشکاری با قوس الکتریکی:

تهیه قوس الکتریک به دو صورت با الکترودهای مصرفی و یا با الکترودهای غیر مصرفی مثلاً الکترودهای ذغالی و تنگستنی انجام می گیرد.

قوس الکتریک را می توان هم با جریان مستقیم و هم با جریان متناوب ایجاد کرد. ولی عملاً دیده می شود که جوشکاری با جریان مستقیم راحت تر و بهتر انجام می گیرد.

جنس الکترودها در جوشکاری با قوس الکتریک

چنانچه الکتروود از نوع غیر مصرفی باشد الکتروود از کربن – گرافیت یا تنگستن اختیار می گردد. الکترودهای کربنی یا گرافیتی مورد استعمالشان فقط در جوشکاری با جریان مستقیم می باشد در حالیکه الکترودهای غیر مصرفی از فلز تنگستن یا ولفرام را می توان برای هر دو نوع جریان بکار برد.

الکتروود مصرفی و غیر مصرفی

از نظر جوشکاری دو نوع قوس الکتریکی بر حسب ذوب الکتروود و یا عدم ذوب آن وجود دارد . اگر الکتروود از جنس کربن یا تتگستن باشد هنگام ایجاد قوس الکتریکی الکتروود ذوب نشده و قوس یا الکتروود را غیر مصرفی **Non consumable** می نامند . اما اگر الکتروود از جنس فلز با نقطه ذوب پائین تر باشد همزمان با ایجاد قوس الکتریکی انتهای الکتروود ذوب شده و قطرات فلز مذاب می تواند از الکتروود جدا شده و در فاصله قوس الکتریکی به طرف حوضچه جوش با سرعت زیاد منتقل شود در این حالت آنرا مصرفی **consumable** یا قوس الکتریکی فلزی – **Metal arc** می نامند . چون در روش قوس یا الکتروود مصرفی قسمتی از جوش نتیجه ذوب الکتروود است، معمولا ترکیب شیمیایی الکتروود باید شبیه فلز مورد جوش باشد. در الکتروود مصرفی مقداری حرارت مقاومتی در اثر عبور جریان برق در الکتروود تولید می شود که در این حرارت باعث بالا رفتن نرخ ذوب الکتروود شده و به حوضچه جوش بر می گردد؛ به همین دلیل مقدار بیشتری از حرارت تولید شده در قوس یا الکتروود مصرفی به حوضچه جوش منتقل می شود و راندمان حرارتی در الکتروود های غیر مصرفی (۶۰-۵۰ درصد) کمتر از الکتروود های مصرفی (۷۵-۹۰ درصد) است . بالا بودن راندمان حرارتی موجب باریک تر شدن منطقه متأثر از جوش شده و از نظر سرعت جوشکاری و اقتصادی نیز مقرون به صرفه می باشد.

تقسیم بندی الکترودهای فلزی از نظر نوع پوشش :

بطور کلی الکترودهای فلزی به دو دسته تقسیم می شود:
الکترودهای پوشش دار و الکترودهای بدون پوشش.

مقایسه الکترودهای بدون روکش (لخت) و روکش دار

در سال های نه چندان دور، الکترودهای بدون روکش بطور وسیعی در جوشکاری قوسی بکار می رفتند. حاصل کار، ظاهر ناخوشایندی بود. با وجود داشتن مقاومت کششی رضایت بخش، شکل پذیری آنها پایین و مقاومیشان در برابر بارهای خستگی و بارهای ضربه ای کم بود.

استفاده از الکترودهای روکش دار، باعث غلبه بر عیوب الکترودهای بدون روکش گردید. وجود روکش در روی مفتول فولادی الکترودها، قوس الکتریکی و فلز جوش را در حین عملیات جوشکاری از مرحله ذوب تا انجماد از هوای اطراف محافظت می کند. حاصل این محافظت، ترکیب فلز جوشی است که دارای خواص قابل مقایسه با فلز پایه می باشد.

الکترودهای پوشش دار:

پوشش این نوع الکترودها از ترکیبات شیمیایی متنوعی است که مقداری از آنها معین و مقداری دیگر نامشخص می باشند. علت مشخص نبودن بعضی ترکیبات الکترودها به دلیل ارزش اقتصادی آنها است که کارخانه سازنده فرمول کامل الکترودهای خود را محرمانه نگداری می کند. مهمترین ترکیبات شیمیایی پوشش این نوع الکترودها عبارتند از: سولفورید - فرومنگنز - دی اکسید تیتانیم - کربنات کلسیم - سیلیکات های مختلف - و غیره.

برای چسبندگی آنها به سیم جوش از سیلیکات سدیم استفاده می کنند و تمام ترکیبات شیمیایی پوشش الکترودها هر کدام به تنهایی نقش مهمی را در جوشکاری ایفا می کنند که مهمترین آنها محافظت ناحیه جوش از اکسیداسیون، یکنواخت و پایدار کردن قوس الکتریکی و ایجاد ترکیبات معین در ناحیه جوش می باشند. پوشش الکترودها از نظر کلی به دو گروه اصلی تقسیم می شوند:

- ۱- پوشش های پایدار کننده یا پوشش های نازک
- ۲- پوشش های کیفی یا پوشش های ضخیم

پوشش های پایدار کننده : عناصری که این پوشش ها را تشکیل می دهند فضای قوس الکتریکی را یونیزه نموده و جوشکاری با جریان متناوب را اسنتر می نماید. بهترین و مطمئن ترین عنصر برای این کار پتاسیم می باشد که در سنگهای معدنی طبیعی (گرافیت فلدسپات) و بصورت شیمیایی (کرومات پتاسیم و دی کرومات پتاسیم ،پتاس و شوره) یافت می شود.

به دلیل نازک بودن این پوشش ها امکان نفوذ اکسیژن و ازت هوا به ناحیه مذاب جوش همیشه وجود داشته و باعث ترد شدن نسبی جوش می گردند لذا استفاده انها در جوشکای های غیر حساس بلا مانع خواهد بود .

پوشش های کیفی: این پوشش ها گاز و سرباره برای محافظت فلز از نفوذ اکسیژن و ازت هوا تشکیل داده و نیز آلیاژهای مناسب را در ناحیه مذاب وارد می کنند در نتیجه استفاده از این نوع الکترودها خواص مکانیکی پیوند جوش معمولاً بالاتر از خواص فلز مبنا می گردد .

این پوشش ها دارای خواص زیر هستند :

- ۱_ هنگام ذوب ،سرباره و گازهای محافظ تولید می کنند .
- ۲_ قوس الکتریکی پایدار و پیوسته می گردد .
- ۳_ سرباره و تفاله جوش دارای خاصیت احیا کنندگی می باشند .
- ۴_ تفاله جوش دارای خاصیت انقباضی بیشتری نسبت به فلز مبنا بوده و در نتیجه به راحتی از روی گرده جوش جدا می شوند.
- ۵_ در جوشکاری های عمودی و بالای سر ، تفاله به سرعت منجمد می شود و در نتیجه از سقوط مواد مذاب بر اثر جاذبه زمین جلوگیری می کنند.

تقسیم بندی الکترودها از نظر پوشش شیمیائی (پوشش های کیفی)

دانستن دقیق پوشش الکترودها اغلب جزء اسرار کارخانجات سازنده می باشد و بر حسب مقدار درصد مواد و نوع ترکیبات شیمیائی کاملاً متفاوت هستند. بطوریکه بعضی از الکترودها برای کار خاصی ساخته شده اند چنانچه اگر برای جوش دادن کارهای دیگر مصرف شوند مقاومت دلخواه جوشکاری به دست نخواهد آمد.

الکترودها از نقطه نظر پوشش بر اساس استاندارد جهانی **ISO** به پنج گروه اصلی زیر تقسیم می شوند.

الکترودهای سلولزی: پوشش این نوع الکترودها از مقدار زیادی سلولز تشکیل شده است که در اثر سوختن آن مقداری زیاد هیدروژن و اکسید کربن به وجود می آید که قوس و حوضچه جوش را از اتمسفر محافظت می نماید

الکترودهای روتیلی: اکسید تیتانیوم به صورت طبیعی آن (رتیل) پوشش اصلی این دو نوع الکترودها است. به علت وجود ترکیبات بازی اضافه شده روان تر بوده و برای وضعیت های دیگر هم مناسب می باشد. یک نفوذ متوسط همراه با قوس ملایم و آرامیکی از مشخصات این نوع الکترودها می باشد. به علت وجود رتیل و عناصر یونیزه کننده در پوشش الکترودها می توان این گروه الکترودها را با جریان متناوب هم بکار برد.

الکترودهای اسیدی: پوشش این نوع الکترودها شامل اکسید ها و کربناتهای منگنز و آهن و مقداری سیلسیم می باشد. این پوشش تولید یک سرباره حجیم و روان کرده که نتیجه آن جوش با ظاهر بسیار صاف و تمیز می باشد. سرباره بر راحتی از روی جوش جدا می شود. با این الکتروود می توان از جریان یکنواخت و متناوب استفاده کرد.

الکتروود اکسیدی: اکسید آهن به مقدار زیاد در پوشش آن است و به علت سرباره سنگین مقدار نفوذ جوش کم بوده اما جوش حاصل پخ و صاف می باشد ولی دارای استحکام کمتری نسبت به جوش حاصل از الکترودهای دیگر است.

الکترودهای بازی: احتمالاً مهمترین نوع الکتروود از نظر متالورژیکی است. پوشش الکتروود شامل مقدار قابل ملاحظه ای کربنات کلسیم و فلورید آهک و فلوراسپار می باشد. به علت میزان رطوبت کم در پوشش الکتروود جوش حاصل دارای مینیمم مقدار هیدروژن شده است. به علت تولید فلز جوش با هیدروژن کم، این نوع الکتروود برای جوشکاری فولادی کم آلیاژی که در مقابل (ترک برداشتن) منطقه مجاور جوش حساس هستند، بسیار مناسب می باشد همچنین جوش حاصل برای فولادهای ضخیم و کربن بالا نیز مناسب است. فلز جوش دارای خواص مکانیکی خوب بویژه مقاومت ضربه ای است. الکترودهای بازی ممکن است بر راحتی الکترودهای دیگر قابل بکار بردن نباشد، اما از آنها می توان در تمام وضعیت ها و جریان دائم متناوب استفاده کرد. چون این نوع الکتروود برای جوش با کیفیت بالا استفاده می شود، برای پائین نگه داشتن رطوبت حتی الامکان باید آنها را در جای خشک نگهداری کرد.

وظایف پوشش الکتروود

الف: فضای گازی و سرباره محافظ را بوجود می آورد و حوضچه مذاب را از تماس با اتمسفر محافظت می کند.

ب: پایدار کننده قوس می باشد.

ج: وظیفه افزودن برخی عناصر آلیاژی را به حوضچه جوش بر عهده دارد.

د: به کمک ویسکوزیته ای که دارد شکل گرده جوش را منظم و قانونمند می کند.

ه: پوشش از سریع سرد شدن جوش جلوگیری کرده و رسیدن به خواص مکانیکی مطلوب را ممکن می سازد.

و: کاهش دهنده پاشش فلز جوش به اطراف بوده و عمل رسوب فلز را به حوضچه تسهیل می بخشد.

ز: تشکیل سرباره داده و لذا واکنش های سرباره و فلز مذاب را خواهیم داشت که این امر در تصفیه نا خالصی ها از حوضچه مذاب کمک خواهد کرد.

ح: بر روی میزان نفوذ قوس تأثیر خواهد داشت.

همانطور که می توان انتظار داشت الکتروودی ساخته نشده است که کلیه خواسته ها را در تمام شرایط پاسخگو باشد؛ بنابراین انواع گوناگون الکتروود تولید میشود که هر نوع آن مناسب برای درخواست های خاصی است. عناصر مختلفی در پوشش الکتروود بکار گرفته می شود که در هنگام ساخت الکتروود پس از انتخاب مواد پوشش آنها را مخلوط کرده و با اضافه کردن مواد چسبنده (چسب شیشه) بصورت خمیر در می آورند. سپس این خمیر را از طریق اکستروود (Extrude) بر روی میله فولادی بصورت یکنواخت پوشش می دهند و پس از خشک کردن در کوره پخته می شوند.

انتخاب نوع الکترود :Selecting the Electrode

عوامل موثر در انتخاب الکترود عبارتند از :

الف) ترکیب شیمیایی فلز مورد جوشکاری: به عنوان مثال در فولادهای کربنی (بالتر از ۳۵٪ کربن) و استحکام کششی بیشتر از PSI 60000 یا به عبارتی الکترود باید از نوع کم هیدروژن و یا الکترود با پوشش پودر آهن و هیدروژن پائین انتخاب شود.

ب) کیفیت محل جوش : چنانچه فاصله ریشه درز اتصال باز باشد باید از الکترود های مشخص و معینی که سرباره حجیم ایجاد می کنند استفاده کرد.

ج) وضعیت جوشکاری: در جوشکاری حالت قائم vertical و بالای سر یا سقفی overhead تعداد معدودی از الکترودها قابل استفاده هستند .

د) شرایط کاربری : بعنوان مثال در مواردیکه جوش باید دارای استحکام زیاد و یا استحکام ضربه ای بالا در درجات زیر صفر باشد . نوع الکترود مصرفی با مواردی که فقط ظاهر تمیز و صاف مورد انتظار است متفاوت خواهد بود .

ه) میزان نفوذ جوش یا عمق نفوذ

و) هزینه جوش : هزینه عمل جوش در انواع الکترود ها بر دو مبنا بر آورد و مقایسه می شود . یکی از نظر میزان بازدهی و نرخ رسوب و دیگری از دیدگاه قیمت الکترود . الکترودهای پودر آهن دار دارای نرخ رسوب بالا و بطور کلی هزینه عمل کمتری نسبت به الکترود های دیگر هستند هر چند که ممکن است کمی گرانتر باشند .

ز) مهارت جوشکاری : کار کردن با بعضی الکترودها راحت تر و نیاز به مهارت کمتری دارد و حتی سرعت عملیات جوشکاری بیشتر است . علاوه بر انتخاب نوع الکترود . اندازه الکترود از نظر اقتصادی و عملیات جوشکاری نیز حائز اهمیت و قابل توجه است که بر حسب طراحی اتصال ضخامت لایه جوش و وضعیت جوشکاری حرارت داده شده مجاز (شدت جریان) و مهارت جوشکار تعیین می شود .

شناسایی الکتروود بر اساس کد بندی :

انجمن جوشکاری امریکا ((AWS)) برای الکترودهای نورد شده پوشش دار مورد مصرف در جوشکاری قوس الکتریکی دستی کدبندی بصورت ذیل ارائه کرده است:

EXXX(X)

دو رقم اول یا سه رقم اول بعد از علامت E (اگر چهار عدد بود دو رقم اول و اگر پنج عدد بود سه رقم اول) استحکام کششی فلز جوش بر اساس واحد PSI که بر هزار تقسیم شده را نشان می دهد .

مثال: E60XX یعنی نمونه ای که از محل جوشکاری خارج شده و به ماشین وصل شده است حداقل ۶۰۰۰۰ پوند بر اینچ مربع استحکام کششی دارد.

معمولا اعداد ذیل را دارند : ۴۵-۶۰-۷۰-۸۰-۹۰-۱۰۰-۱۲۰

اگر پنج حرفی بود X چهارم و اگر چهار حرفی بود X سوم نشان دهنده موقعیت جوشکاری است.

از آنجایی که در کشورهای صنعتی اروپایی و در کشور ایران فولادها را بر اساس استحکام کششی آنها طبقه بندی می کنند در نتیجه چنانچه دو رقم سمت چپ علایم مذکور عدد ۶۰ باشد یعنی اینکه فلز این نوع الکترودها از فولاد ساخته شده است و اگر دو رقم سمت چپ علامت مذکور ۷۰ باشد یعنی جنس الکتروود از فولاد می باشد.

مشخصات الکترودها

در جوشکاری مشخصات الکترودها با یک سری اعداد مشخص می گردند. اعداد مشخصه به ترتیب زیر می باشد.

E 60 10

E = جریان برق

60 = کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع

1 = حالات مختلف جوشکاری

0 = نوع جریان می باشد



علامت اول

در علائم الکتروود را با **E** مشخص می نماید که این الکتروود برای جوشکاری برق بوده یا استفاده می شود.

علامت دوم

عدد ۶ و ۰ ، مشخصه فشار کشش گرده جوش بر حسب پاوند بر اینچ مربع بوده و بایستی آن را در ۱۰۰۰ ضرب نمود یعنی فشار کشش گرده جوش این نوع الکتروود ۶۰۰۰۰ پاوند بر اینچ مربع است .

علامت سوم

حالات جوش را مشخص می کند که همیشه این علامت ۱ یا ۲ یا ۳ می باشد. الکترودهائی که علامت سوم آنها ۱ باشد در تمام حالات جوشکاری می توان از آنها استفاده کرد. و الکترودهائی که علامت سوم آنها عدد ۲ می باشد در حالت سطحی و افقی یا تخت مورد استفاده قرار می گیرند. الکترودهائی که علامت سوم آنها ۳ باشد تنها در حالت افقی و تخت مورد استفاده قرار می گیرند.

خصوصیات ظاهری گرده جوش و نوع جریان را مشخص می نماید که این علائم از ۰ شروع و به ۸ ختم می گردند.

چنانچه علامت چهارم یا آخر صفر باشد موارد استعمال این الکترودها تنها با جریان مستقیم یا DC و با قطب معکوس می باشد. نفوذ این جوشکاری زیاد و شکل مهره های جوش آن تخت و درجه سختی گرده جوش تقریباً زیاد می باشد.

چنانچه علامت چهارم یک باشد موارد استعمال این الکترودها با DC، AC می باشد. شکل ظاهری جوش این الکترودها صاف و در شکافها و درزها کمی مقعر و درجه سختی جوش کمی زیادتر از گرده اول است. ($AC =$ جریان متناوب و $DC =$ جریان مستقیم می باشد.)

اگر علامت چهارم ۲ باشد موارد استعمال الکترودها با AC، DC می باشد. نفوذ جوش متوسط و درجه سختی جوش کمی کمتر از دو گروه قبل می باشد نمای ظاهری آن محدب است.

اگر علامت چهارم ۳ باشد این الکتروود را می توان با جریان AC متناوب یا جریان مستقیم به کار برد. درجه سختی گرده جوش این الکتروود کمتر از دو گرده اول و دوم و کمی بیشتر از گرده سوم می باشد و نیز در دارای قوس الکتریک خیلی آرام و نفوذ کم و شکل مهره های آن در درزهای شکل محدب می باشد.

اگر علامت چهارم ۴ باشد این الکتروود را می توان با جریان DC، AC به کار برد.

موارد استعمال این الکتروود برای شکافهای عمیق یا در جائی که چندین گرده جوش به روی هم لازم است می باشد.

چنانچه علامت آخر ۵ باشد مشخصه این علامت این است که فقط جریان DC مورد استفاده قرار می گیرد و موارد استعمال آن در شکافهای باز و عمیق است. درجه سختی گرده جوش این الکتروود کم و دارای قوس الکتریکی آرامی است و پوشش شیمیایی آن از گروه پوشش الکتروودهای بازی است.

چنانچه علامت آخر ۶ باشد. خواص و مشخصه آن مطابق گروه ۶ است با این تفاوت که با جریان AC مورد استفاده قرار می گیرد.

همچنین چنانچه علامت آخر عدد ۷ و ۸ باشد نشان دهنده این است که در ساخت این الکترودها پودر آهن بکار رفته است. با این تفاوت که الکترودی که عدد آخر آن ۸ است الکتروود کم هیدروژنه می باشد و در استفاده از این الکتروود باید از جریان متناوب و مستقیم با قطب معکوس استفاده کرد.

علاوه بر این شماره آخر الکترودها نیز مشخص کننده ترکیب شیمیایی الکترودها نیز می باشند که به صورت زیر می توان آنها را طبقه بندی کرد:

۰ پوشش پر سلولز و کربنات سدیم

۱ پوشش پر سلولز و کربنات پتاسیم

۲ پوشش پر تیتان و کربنات سدیم

۳ پوشش پر تیتان و کربنات پتاسیم

۴ پوشش پر تیتان و پودر آهن

۵ پوشش کم هیدروژنه

۷ پوشش کم هیدروژنه

۸ پوشش کم هیدروژنه و حاوی پودر آهن

با توجه به نکات فوق می توان از روی علائم روی جعبه موارد استعمال الکترودهای آمریکایی را مشخص نمود.

بعد از این چهار یا پنج رقم ممکن است یک خط تیره ثبت شده و بعد از آن حرف انگلیسی با یک اندیس نوشته شود مثل A1 یا B1 و B2 و L و B2 و... که ترکیب شیمیایی الکتروود های کم آلیاژ را نشان می دهند و برای دستیابی به اطلاعات مربوط به آنها بایستی به جداول مربوطه مراجعه نمود .مانند :

E7010-A1

مثال : **E7018** این کد نشان می دهد که :

- الف: حداقل استحکام کششی جوش حاصله ۷۰۰۰۰ پوندبراینچ مربع است .
- ب: از این الکتروود ها برای جوشکاری در همه موقعیت ها یعنی - تخت - افقی - عمودی - سر بالائی می توان استفاده کرد .
- ج: پوشش این الکتروود حاوی پودر آهن بوده و کم هیدروژن است .
- د: هم با جریان متناوب قابل استفاده است و هم با جریان مستقیم .

بازرسی فنی با استفاده از آزمونهای غیر مخرب

(NDT)

تعریف جوشکاری :

در هم آمیختگی (ذوب توام) یا ترکیب موضعی فلز است که در محل اتصال با گرمایش فلز تا دمای ذوب ، با اعمال فشار یا بدون آن و با استفاده از فلز پرکننده یا بدون آن صورت میگیرد .

جوش ، قسمت ذوب شده به هنگام جوشکاری است و اتصال جوش شده ، پیوند دو یا چند عضو توسط جوشکاری میباشد .

انواع روشهای جوشکاری :

- ۱ - جوشکاری قوسی با الکتروود روپوش دار
SMAW (Shielding Metal Arc Welding)
- ۲ - جوشکاری قوسی با محافظت گاز
GMAW (Gas Metal Arc Welding)
- ۳ - جوشکاری با الکتروود تنگستن و گاز خنثی
TIG (Tungsten Inert Gas arc welding)
- ۴ - جوشکاری قوسی زیر پودری
SAW (Submerged Arc Welding)
- ۵ - جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ خنثی (آرگون)
MIG (Metal Inert Gas arc welding)
- ۶ - جوشکاری قوس فلز با گاز محافظ CO₂
MAG (Metal Active Gas arc welding)

انواع سیستمهای بازرسی :

آزمونهای مخرب (DT)

Destructive Test

آزمونهای غیر مخرب (NDT)

Non Destructive Test

آزمونهای مخرب (DT):

در این نوع تست ، آزمایشهای مختلف بر روی نمونه های استاندارد تهیه شده از قطعات مورد آزمون انجام میشود و پس از انجام تست نمونه از بین می رود .

معایب روش :

- سرعت پائین
- پر هزینه بودن
- ارائه اطلاعات فقط مربوط به نمونه ها

آزمونهای غیر مخرب (NDT) :

تست یا بازرسی غیر مخرب به روشهایی از بازرسی اطلاق میشود که در آنها کارایی یک قطعه بدون تغییر یا از بین رفتن آن قطعه ، مورد بررسی قرار میگیرد .

تفاوتهای DT و NDT :

- در روشهای DT پس از اعمال آزمایش ، قطعه کارایی خود را از دست میدهد .
- در روشهای DT نمیتوان تمام محصولات را تحت آزمایش قرار داد و باید به صورت Random تعدادی از نمونه ها را تحت آزمایش قرار داد .
- در روشهای DT نیاز به تهیه نمونه استاندارد وجود دارد که برای آزمایش های مختلف متفاوت است .

آزمایشهای DT و NDT در عرض یکدیگر قرار ندارند و انجام یک تست باعث بی نیازی از تست دیگر نمیشود .

روشهای متداول NDT

Visual Test

بازرسی چشمی (VT)

Liquid Penetrant Test

بازرسی با مایعات نافذ (PT)

Magnetic Particle Test

بازرسی با ذرات مغناطیسی (MT)

Radiographic Test

بازرسی رادیوگرافی (RT)

Ultrasonic Test

بازرسی با امواج اولتراسونیک (UT)

Eddy Current Test

بازرسی با جریان گردابی (ET)

Acoustic Emission Test

بازرسی با انتشار امواج صوتی (AET)

VT (Visual Test)

بازرسی چشمی

مزایا :

- ارزان ترین و ساده ترین روش
- این روش در طی تمامی مراحل تولید به کار میرود. (QC)
- روش مناسب NDT به کمک این روش تعیین میشود .
- بیشتر برای عیوب سطحی میباشد (با چشم مسلح یا غیر مسلح)

محدودیت ها :



- عیوب زیر سطحی قابل شناسایی نمی باشد .
- بکارگیری این روش به تجربه شخص بستگی دارد .
- در صورت غفلت بازرس خطا زیاد است .

برخی از عیوب جوش که با بازرسی چشمی قابل تشخیص میباشند :

Welding Defect



Spatter

(پاشش)
(جوش)



Welding Defect


Porosity (تخلخل)



Welding Defect

Excess root penetration


س از اندازه جوش (



Welding Defect

Root concavity



(تقعر ریشه جوش)



Welding Defect

Cap Undercut



(سوختگی کنار جوش)



Welding Defect

Crack

(ترک)




Welding Defect

Arc Strike

(برخورد الكترود با قطعه)



Welding Defect
Mechanical Damage
(عیوب مکانیکی)




PT (Penetrant Test)


بازرسی مایعات نافذ

مراحل انجام آزمایش مایعات نافذ :


۱ - آماده سازی سطح (surface preparation)




٢ - اعمال مایع نافذ (Applying Liquid Penetrant)




۳ - زدودن مایعات اضافی از سطح قطعه - تمیز کاری (CLEANING)



٤ - اعمال ماده ظهور (DEVELOPER APPLYING)



۵ - بازرسی (INSPECTION)



مزایا:

- عیوب سطحی شناسایی میشود .
- به شکل و جنس قطعه بستگی ندارد .
- ساده و ارزان است .
- شکل و اندازه تقریبی عیب مشخص میشود .

محدودیت ها :

- عیوب زیر سطحی را نشان نمیدهد .
- تغییر رنگ دائمی نیست .
- مواد مصرفی سمی است .
- در صورت عدم تمیز کاری پس از تست باعث خوردگی می شود .





MT (Magnetic Test)


بازرسی ذرات مغناطیسی


میدان ناشتی از سطح قطعه
ذرات مغناطیسی
جذب شده به میدان





www.dvifpfa.com

جهت میدان در
قطعه پس از القا میدان
ترک











a) Radial field associated with single pole contact



b) Extension of field into test piece



c) Linear field between poles of yoke

مزایا :


- برای ترک های خیلی ریز
- برای ناپیوستگی های زیر سطحی
- حساسیت بازرسی بالاست .
- در ضمن تولید و در انتهای کار و در حین کار قطعه قابل انجام است .


محدودیت ها :

- برای مواد فرو مغناطیس است .
- جهت جریان باید عمود بر قطعه باشد .
- معمولا دو یا چند مرتبه باید انجام شود .
- بسته به عمق ترک میدان باید قویتر باشد .


UT(Ultrasonic Test)

بازرسی ماوراء صوت





Compression Probe




CRT Display

Pulse echo signals


A scan Display

UT Set, Digital



Compression probe

Thickness checking the material




**A Scan
Display**

UT Set




Angle Probe



Angle Probe

initial pulse



CRT Display

مزایا :


- این روش متداولترین آزمون است .
- مکان دقیق عیب را نشان میدهد .
- کلیه عیوب را نشان میدهد (سطحی و زیر سطحی) .
- LOP & LOF را به راحتی نمایش میدهد .
- قابلیت اتصال به کامپیوتر و پرینتر را دارد .
- در کلیه مناطق قابل استفاده است .
- بلافاصله نتایج آزمون مشخص میگردد .
- آلودگی زیست محیطی ندارد .
- برای انسان خطر آفرین نیست .



محدودیت ها :

- نسبت به MT , PT بسیار گران است .
- اپراتور به تخصص بالایی نیاز دارد .
- در تشخیص عیوب بزرگ مشکل دارد (بزرگتر از اندازه پراب) .


RT(Radiographic Test)

بازرسی رادیو گرافی





IQI's should be placed source side



مزایا :

- این روش میتواند وجود ، اندازه و مکان عیب را مشخص کند .
- مدارک قابل استناد دارد .
- عیوب با هر اندازه ای را نشان میدهد .
- به آماده سازی اولیه زیادی نیاز ندارد .

محدودیت ها :

- بسیار گران است .
- برای موجودات زنده ضرر دارد .
- نتیجه آزمایش مدتی طول میکشد (عکسبرداری ، ظهور ، ثبوت و تفسیر)
- نیاز به تخصص دارد .
- احتمال سوختن و خراب شدن فیلم وجود دارد .
- قابلیت تشخیص عیب فقط در راستای X, Y میباشد .
- هزینه مواد اولیه بالاست .

رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن

۱۰-۴-۵-۱ مواد مورد استفاده

رنگ‌های مورد استفاده برای قسمت‌های فولادی باید از نوع آماده و مناسب با شرایط آب و هوایی منطقه باشند و استفاده از رنگ‌ها پس از مشخص شدن کارخانه تولیدکننده آنها منوط به تصویب مهندس ناظر می‌باشد.

تمام موارد مورد استفاده جهت آماده‌سازی سطح و رنگ‌آمیزی آن باید مطابقت کامل با استانداردهای معتبر داشته و مورد تصویب مهندس ناظر قرار گیرند. در هر صورت حصول به کیفیت نهایی مطلوب برعهده پیمانکار خواهد بود.

۱۰-۴-۵-۲ آماده‌سازی سطوح

تمیزکاری با پاشش مواد ساینده بهترین روش برای از بین بردن رنگ، اکسیدهای حاصل از نورده، و رنگ‌های قدیمی با چسبندگی کم می‌باشد. به‌طور کلی در مورد آماده‌سازی سطح با پاشش مواد ساینده موارد زیر حایز اهمیت می‌باشند:

۱. اطمینان از فشار مؤثر باد، مقدار صحیح فشار باد در آماده‌سازی با مواد ساینده، تقریباً

2 kg/cm^2 می‌باشد. بعد از آماده‌سازی سطح با مواد ساینده، باید بلافاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داد. البته قبل از اعمال آستری باید گرد و خاک بر روی سطح را با هوای فشرده (بدون آب و روغن) و یا جاروی برقی صنعتی کاملاً تمیز کرد.

۲. اگر مقدار زنگ و رنگ‌ها، با چسبندگی کم بر روی سطح زیاد باشد، بهتر است که ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زائد را کم کرده و سپس عملیات آماده‌سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.

۳. سطوح آلومینیومی آماده‌سازی نشده و یا سایر فلزات سبک و آهن گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ‌آمیزی می‌باشند، زیرا چسبندگی لایه پرایمر به سطوح فوق بسیار کم می‌باشد. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملاً چربی‌زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روی آن اعمال نمود.

۱. اطمینان از فشار مؤثر باد، مقدار صحیح فشار باد در آماده‌سازی با مواد ساینده، تقریباً

7 kg/cm^2 می‌باشد. بعد از آماده‌سازی سطح با مواد ساینده، باید بلافاصله سطح را با آستری مناسب پوشش داد. البته قبل از اعمال آستری باید گرد و خاک بر روی سطح را با هوای فشرده (بدون آب و روغن) و یا جاروی برقی صنعتی کاملاً تمیز کرد.

۲. اگر مقدار زنگ و رنگ‌ها، با چسبندگی کم بر روی سطح زیاد باشد، بهتر است که ابتدا با تراشیدن، حجم مواد زائد را کم کرده و سپس عملیات آماده‌سازی با پاشش مواد ساینده را آغاز نمود.

۳. سطوح آلومینیومی آماده‌سازی نشده و یا سایر فلزات سبک و آهن گالوانیزه شده، سطوح مشکلی برای رنگ‌آمیزی می‌باشند، زیرا چسبندگی لایه پرایمر به سطوح فوق بسیار کم می‌باشد. در این شرایط ابتدا باید سطح را با یک حلال قوی کاملاً چربی‌زدایی کرد. سپس یک لایه واش پرایمر بر روی سطح اعمال نموده و آنگاه سیستم رنگ ارایه شده را بر روی آن اعمال نمود.

درجات مختلف کیفیت آماده سازی سطوح

درجات آماده سازی

سطوح فولادی قبل از اعمال آسترهای به صورت زیر طبقه بندی می شود. درجات آماده سازی که در زیر آورده می شوند، بیانگر تمیزی سطح فولاد می باشند که باید از کثافات و چربی ها پاک شده و همچنین لایه های ضخیم زنگ از روی سطح آن برداشته شده باشند.

Sa 1 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه پاشی و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی و نیز لایه اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم می باشد و زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa 2 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد. هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

Sa 2.5 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. هرگونه اثر به جا مانده از مواد آلاینده، فقط به صورت لکه های جزئی به شکل خال ها و نوارها به نظر بیاید.

Sa 3 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره ای

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ، پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. اینچنین سطحی باید دارای نمای فلزی یکنواخت نقره ای باشد.

Sa 1 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف

سطح فولاد پس از ماسه پاشی و به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین، باید عاری از روغن، چربی، کثیفی و نیز لایه اکسید حاصل از نورد که چسبندگی آن کم می باشد و زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی باشد.

Sa 2: تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار لایه اکسید حاصل از نورد، زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی از روی سطح زدوده شده باشد. هرگونه مواد آلاینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند.

Sa 2.5 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایه اکسید حاصل از نور، زنگ، پوشش های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. هرگونه اثر به جا مانده از مواد آلاینده، فقط به صورت لکه های جزئی به شکل خال ها و نوارها به نظر بیاید.

Sa 3 : تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره‌ای

سطح فولاد پس از ماسه پاشی، به‌هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره‌بین باید عاری از روغن، چربی و کثیفی باشد و نیز باید لایهٔ اکسید حاصل از خورد، زنگ، پوشش‌های رنگی و مواد خارجی کاملاً زدوده شده باشند. اینچنین سطحی باید دارای نمای فلزی یکنواخت نقره‌ای باشد.

۱۰-۴-۵-۴ رنگ آمیزی

برای حفاظت سازه‌های فولادی در مقابل خوردگی باید کلیه سطوح رنگ آمیزی شوند، مگر در مواردی که از سوی دستگاه نظارت تصریح شوند. همچنین به جز حالت‌های ویژه‌ای که مشخص شده باشد، کارهای فولادی که در تماس با بتن باید قرار گیرند، لازم نیست رنگ شوند.

۱. قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به قسمی که برای اعمال رنگ شرایط مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تأیید مهندس ناظر خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ آمیزی، نوع رنگ آمیزی، نوع رنگ، سیستم رنگ آمیزی و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تأیید گردد.

۲. رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش، باید رنگ‌های آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی‌هوا صورت گیرد. تنها برای لکه‌گیری‌ها استفاده از قلم‌مو مجاز است.

۳. رنگ آمیزی باید در محیط مناسب و سر بسته انجام شود.

۴. قطعاتی که تازه رنگ شده‌اند باید از گرد و خاک محافظت شده و سطح رنگ آمیزی تا زمان تحویل موقت حفاظت شوند.

۵. رنگ آمیزی باید در شرایط آب و هوای منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانه سازنده رنگ صورت گیرد.

۶. در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ آمیزی را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر آنکه دمای شرایط نگهداری سطوح با کاتالوگ کارخانه سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.

۷. در سطوح و لبه‌هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله پنج سانتی متری از خط جوش متوقف شود.

۱. قبل از شروع عملیات رنگ آمیزی باید تمام سطوح را کاملاً تمیز، خشک و آماده نمود به قسمی که برای اعمال رنگ شرایط مناسبی داشته باشند. در هر مورد شروع کار منوط به تأیید مهندس ناظر خواهد بود. به عبارت دیگر قبل از شروع هر قشر رنگ آمیزی، نوع رنگ آمیزی، نوع رنگ، سیستم رنگ آمیزی و قشر قبلی باید توسط مهندس ناظر بازدید و تأیید گردد.

۲. رنگ مصرفی باید کاملاً سطح مورد نظر را پوشش داده و برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش، باید رنگ‌های آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند. رنگ آمیزی سطوح بزرگ باید با اسپری بی‌هوا صورت گیرد. تنها برای لکه‌گیری‌ها استفاده از قلم‌مو مجاز است.

۳. رنگ‌آمیزی باید در محیط مناسب و سرپسته انجام شود.

۴. قطعاتی که تازه رنگ شده‌اند باید از گرد و خاک محافظت شده و سطح رنگ‌آمیزی تا زمان تحویل موقت محافظت شوند.

۵. رنگ‌آمیزی باید در شرایط آب و هوای منطبق با کاتالوگ معتبر کارخانه سازنده رنگ صورت گیرد.

۶. در شرایط محیطی خشک پیمانکار موظف است عملیات رنگ آمیزی را حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از تمیز نمودن سطوح انجام دهد، مشروط بر آنکه دمای شرایط نگهداری سطوح با کاتالوگ کارخانه سازنده تطابق داشته و به تصویب دستگاه نظارت رسیده باشد.

۷. در سطوح و لبه‌هایی از سازه فولادی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصله پنج سانتی متری از خط جوش متوقف شود.

۸. تمام نقاطی که رنگ قطع شده و سطح فلز بیرون است باید تمیز شده و مجدداً رنگ آمیزی شوند به طوری که سطح کاملاً پوشیده شده و یکپارچگی رنگ با سطوح مجاور رنگ شده تأمین گردد.

۹. در تمام سطوحی که طبه‌کودن، وجود ترک‌ها و پوسته شدن رنگ و سایر علایم حاکی از این است که چسبندگی رنگ به سطح تأمین نشده است، باید عملیات ترمیم انجام گیرد. بدین ترتیب که رنگ سطوح فوق به طور کامل برداشته شود و مجدداً عملیات مربوط به آماده نمودن سطوح و رنگ آمیزی صورت گیرد.

۱۰. سطوح تمام‌شده رنگ‌آمیزی باید دارای مشخصات زیر باشد:

یکنواختی ظاهری در رنگ، یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ، عدم ایجاد موج و سایه، نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ، انطباق لایه اجرا شده با مشخصات، ایجاد پوشش کامل و بدون شره، عدم چسبندگی سطوح رنگ شده با دست و لباس و تمیز بودن سطوح از گرد و غبار.

۱۱. اگر در حین اجرای عملیات نصب، رنگ قطعات صدمه ببیند (بواسطه عملیات جوشکاری،

حمل، بستن و یا ...) پیمانکار باید سطوح موردنظر را تمیز نموده، به طوری که سطوح فولادی ظاهر شوند و سپس براساس مشخصات فنی لایه‌های رنگ متناسب و سازگار با لایه قبلی و مجاور را در فواصل زمانی مناسب جهت پوشش دادن کامل استفاده نماید.

۱۲. نقاشی و رنگ کاری نباید در هوای سرد یا تاریک و یا زمانی که درصد رطوبت هوا بالا باشد انجام گیرد. در رطوبت بیش از ۸۰ درصد و در حالتی که اختلاف دمای محیط و نقطه شبنم کمتر از ۵ درجه باشد، رنگ آمیزی ممنوع می باشد.

۱۳. سطوح غیرقابل دسترس: به جز سطوح تماس بقیه سطوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیز و رنگ آمیزی شود. (البته در صورتی که در مدارک طرح و محاسبه این عمل خواسته شده باشد).

۱۴. سطوح تماس: در اتصالات اتکایی (غیراصطکاکی)، رنگ کردن سطوح تماس به‌طور کلی مجاز است. در اتصالات اصطکاکی شرایط لازم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به پیچ‌های اصطکاکی رعایت شود.

۱۵. سطوح صاف و آماده شده: سطوحی که با ماشین کردن آماده می‌شوند باید در مقابل خوردگی محافظت شوند. بدین منظور از یک لایه مصالح ضدزنگ که بتوان آن را قبل از نصب به‌آسانی برطرف کرد یا مصالح مخصوصی که احتیاج به برطرف کردن نداشته باشد، می‌توان استفاده کرد.

۱۶. سطوح مجاور جوش کارگاهی: به‌جز حالت‌هایی که در مدارک طرح و محاسبه به‌عنوان شرط خاص قید شده باشد، کلیه سطوحی که در فاصله ۵ سانتی‌متری از محل هر جوش کارگاهی قرار می‌گیرند، باید از موادی که به جوشکاری صدمه می‌زند و یا در حین جوشکاری گازهای سمی و مضر تولید می‌کند، کاملاً پاک شود. قبل از جوشکاری باید رنگ کارخانه‌ای از روی سطوحی که جوش انجام می‌گیرد، توسط برس سیمی کاملاً برطرف و پاک گردد.

۱۰-۴-۵-۶ ضخامت رنگ

هر لایه رنگ آمیزی باید با توجه به میزان تعیین شده توسط سازنده رنگ انجام گیرد. اما ضخامت رنگ خشک شده نباید از حداقل ضخامت رنگ تعیین شده کمتر شود. چنانچه میزان تعیین شده در یک دست رنگ نتواند ضخامت لازم را تأمین کند، رنگ آمیزی باید مجدداً تکرار شود تا حداقل ضخامت مورد لزوم به دست آید.

کلیه مصالح قطعات فولاد باید طبق مشخصات جدول ۱۰-۴-۵ رنگ شود.

جدول ۱۰-۴-۵ حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فولادی در شرایط محیطی مختلف

نوع و ضخامت رنگ		آماده سازی	شرایط محیطی
		سطح فولاد	
قطعه فولاد در معرض شرایط جوی	قطعه فولاد به صورت روباز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولاد در داخل دیوار و نازک کاری	معتدل ^(۱)
۴۰ میکرون خدزنگ الکیدی ۴۰ میکرون لایه میانی الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی	۴۰ میکرون خدزنگ الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی	۴۰ میکرون خدزنگ الکیدی	Sa 2
۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون آستر میانی اپوکسی ۶۰ میکرون رویه اپوکسی پلی یورتان	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون لایه میانی اپوکسی ۴۰ میکرون رویه اپوکسی	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی	Sa 2.5
مثل ناحیه جزر و مدی که نیاز به مطالعه خاص دارد حداقل سه لایه اپوکسی با ضخامت کل ۴۰۰ میکرون	۶۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون لایه میانی اپوکسی ۶۰ میکرون رویه اپوکسی پلی یورتان	۴۰ میکرون آستر اپوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون رویه اپوکسی	Sa 3

(۱) شرایط معتدل، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط کمتر از ۵۰٪

(۲) شرایط سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی بیش از ۸۰٪ و یا آتمسفر صنعتی

(۳) شرایط بسیار سخت، شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط بیش از ۸۰٪ همراه با بخار کلر یا نظایر آن

(۴) در صورتی که دستورالعمل رنگ آمیزی توسط کارشناس ذبصلاح تهیه شود، می توان از شرایط جدول فوق عدول نمود.

(۵) صفحاتی که قرار است در اتصال اصطکاکی روی هم قرار گیرند، نباید رنگ شوند، فقط به لایه ای در حد ۲۰ میکرون به عنوان رنگ انبارداری نیاز می باشد.

(۶) میکرون $\frac{1}{1000}$ میلی متر است.

نوع و ضخامت رنگ			آماده‌سازی سطح فولاد	شرایط محیطی
قطعه فولادی در معرض شرایط جوی	قطعه فولاد به‌صورت روباز لیکن درون محیط بسته	قطعه فولاد در داخل دیوار و نازک‌کاری		
۴۰ میکرون ضدزنگ الکیدی ۴۰ میکرون لایه‌میانی الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی	۴۰ میکرون ضدزنگ الکیدی ۴۰ میکرون رویه الکیدی	۴۰ میکرون ضدزنگ الکیدی	Sa 2	معتدل ^(۱)
۶۰ میکرون آستر ابوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون آستر میانی ابوکسی ۶۰ میکرون رویه ابوکسی پلی‌پورتان	۴۰ میکرون آستر ابوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون لایه میانی ابوکسی ۴۰ میکرون رویه ابوکسی	۴۰ میکرون آستر ابوکسی غنی از روی	Sa 2.5	سخت ^(۲)
مثل ناحیه جزر و مدی که نیاز به‌مطالعه خاص دارد حداقل سه لایه ابوکسی با ضخامت کل ۴۰۰ میکرون	۶۰ میکرون آستر ابوکسی غنی از روی ۶۰ میکرون لایه میانی ابوکسی ۶۰ میکرون رویه ابوکسی پلی‌پورتان	۴۰ میکرون آستر ابوکسی غنی از روی ۴۰ میکرون رویه ابوکسی	Sa 3	بسیار سخت و ساحلی ^(۳)

■ ۱- چربی زدایی Degreasing



■ - از بین بردن و تمیز کردن چربی و روغن

■ - باقیمانده پوشش های قدیمی و سایر آلودگی های موجود روی سطح از قبیل اکسیدهای آهن و عوارض نورد گرم از روی سطوح آهنی

■ - نمک های موجود روی سطوح گالوانیزه و سطوح آلومینیوم و..

■ - باقیمانده مصالح و گرد و غبار روی سطوح بتونی

۲- زنگ زدایی

- کلیه آلودگی های سطح مانند زنگ عوارض نورد گرم (Mill Scale)
- باقیمانده پوشش های قدیمی
- هر گونه آلودگی و عوارض موجود و ذرات چسبیده به سطح



گل جوش (Weld Spatter)

■ چرا نباید گل جوش زیر رنگ باقی بماند؟

■ چون پس از مدت کوتاهی در اثر عوامل مختلف از سطح جدا شده و فیلم رنگ در محل جوشکاری آسیب خواهد دید و خوردگی از این نقاط به

سرعت پیش



درجات زنگ سطوح آهنی (Rust Grade)

■ **درجه A:** که سطح فلز به طور کامل از mill scale پوشیده شده و زنگ زدگی بسیار ناچیز است و رنگ آن آبی تا مایل به بنفش است


■ **ISO-8501**



درجات زنگ سطوح آهنی (Rust Grade)

درجه B: سطح شروع به زنگ زدگی کرده و mill scale ها در حال ورقه و جدا شدن هستند.

ISO-8501



B

درجات زنگ سطوح آهنی (Rust Grade)

درجه C: mill scale ها و زنگ به سادگی از سطح جدا می شوند و حفره های کوچک (Pittings) در سطح با چشم دیده می شود.

ISO-8501



درجات زنگ سطوح آهنی (Rust Grade)

درجه D: mill scale کاملاً از بین رفته و زنگ سطح فولاد را پوشانده و خوردگیهای حفره ای (Pittings) بر روی سطح ایجاد شده است. **ISO-8501**



درجات تمیزی سطح با استفاده از روش Blasting و مطابق با استاندارد Swedish Standards-SIS-5900

■ **Sa.1:** در این مرحله از آماده سازی ، بر روی سطح خوردگیهای اتمسفری وجود دارد و این خوردگیها به صورت چسبیده هستند. رنگ سطح فلز مقداری قهوه ای می باشد.

■ **Sa.2:** در این مرحله خوردگیهای اتمسفری از بین رفته اند اما Mill Scale مقداری باقی مانده است. رنگ سطح فلز مقداری مایل به خاکستری یا طوسی است.

■ **Sa.2½:** در این مرحله خوردگیهای اتمسفری و Mill Scale از بین رفته ، فقط مقداری زنگ در انتهای خوردگیها (Pittings) باقی مانده است. رنگ این مرحله نزدیک به سفید است و اصطلاحاً به آن Near White Metal گفته می شود.

■ **Sa.3:** در این مرحله تمام اثرات زنگ و عوارض موجود در مراحل قبل از بین رفته و سطح عاری از هر نوع زنگ زدگی و عارضه است. رنگ سطح کاملاً سفید است و به آن White Metal گفته می شود.

فرم و میزان زبری سطح (Profile of Roughness) در زمان

بلاستینگ به عوامل زیر بستگی دارد:

- نوع مواد ساینده مورد استفاده

- میزان فشار جریان هوا

- مهارت و تسلط اپراتور



■ عمر مفید یک سیستم پوششی در گرو آماده سازی مناسب سطح و رنگ آمیزی صحیح است

■ آماده سازی سطح و رنگ آمیزی به نیروی انسانی متکی است و در این روش همیشه امکان اشتباه و غفلت وجود دارد

■ کنترل و بازرسی دقیق، یک عامل بسیار مهم برای موفقیت گروه اجرایی در مراحل مختلف آماده سازی سطح و رنگ آمیزی می باشد

■ روشهای بازرسی در رنگ آمیزی شامل ۳ مرحله زیر است:



■ ۱- بازرسی قبل از اجرای رنگ آمیزی

■ ۲- بازرسی در حین اجرای رنگ آمیزی

■ ۳- بازرسی بعد از اجرای رنگ آمیزی

■ ۱- بازرسی قبل از اجرای رنگ آمیزی

۱- چربی زدایی

۱- کنترل آماده سازی سطح

۲- زنگ زدایی

۲- کنترل بلاستینگ و میزان زبری سطح (Roughness)

مواد ساینده

۳- کنترل مواد مصرفی

رنگ و تینر

۴- کنترل دستگاه و تجهیزات رنگ آمیزی

۵- کنترل شرایط آب و هوا

■ - استفاده از تصاویر استاندارد از جمله استاندارد سوئدی **SIS-5900** برای

ارزیابی آماده سازی و زبری سطح (Roughness and Surface Profile) و مقایسه با سطح فلز توصیه می شود.



Sa.1



Sa.2



Sa.2½



Sa.3





نکته بسیار مهم، وضعیت **میزان زبری** روی سطوح (Surface Profile) می باشد. زبری سطح در صورتی به خوبی ایجاد می شود که مصالح سایشی مناسب با کیفیت مطلوب به کار گرفته شده باشد. زبری سطح باید از نظر ابعاد و عمق و پراکندگی در همه قسمت های سطح یکنواخت باشد. اندازه گیری عمق زبری با روش های چشمی و مقایسه با پانل های استاندارد و همین طور با لوازم اندازه گیری مخصوص (Needle Probe) امکان پذیر می باشد.



وضعیت هوا و شرایط محیط رنگ آمیزی:

■ بارندگی ، وزش باد ، گرد و غبار در زمان رنگ آمیزی ممکن است عوارض غیر قابل اغماض و خسارت های زیادی بر روی فیلم رنگ ایجاد نماید، لذا کنترل موارد ذیل الزامی است:



■ - دمای محیط

■ - نقطه شبنم

■ - دمای سطح

■ - رطوبت نسبی

■ - سرعت باد

■ - جهت وزش باد

باعث بوجود آمدن سوراخ های ریز (Pinholes) ، سوره ر...

کاهش دمای محیط و سطح (کمتر از 5°C):
باعث طولانی شدن زمان خشک شدن ، عدم کیورینگ و...

رطوبت زیاد (معمولاً بیشتر از 80%) :
باعث عدم چسبندگی مناسب ، جدا شدن رنگ و ...



۲- بازرسی در حین اجرای رنگ آمیزی

■ شامل موارد زیر می باشد:

■ الف - کنترل شرایط اجرای رنگ

■ ب - کنترل و جلوگیری از بوجود آمدن عیوب و

مشکلات



الف) کنترل شرایط اجرای رنگ

■ - نوع رنگ مورد استفاده

■ - نوع و % تینر مورد استفاده

■ - نوع میکسر و نحوه اختلاط رنگ

■ - زمان انتظار پس از ترکیب اجزاء (Prereaction time)

■ - رعایت زمان مصرف رنگ و هاردنر پس از ترکیب (Life)

■ - شروع ساعت رنگ آمیزی

■ - پایان ساعت رنگ آمیزی

■ - سیستم پاشش

■ - نسبت ورودی و خروجی پمپ

■ - فشار باد

■ - تیپ

■ نازل

■ - سایز نازل


■ - زاویه پاشش



اندازه گیری ضخامت فیلم تر رنگ

■ برآورد ضخامت فیلم خشک رنگ با اندازه گیری ضخامت فیلم تر رنگ امکان پذیر می باشد. **نکته مهم** در استفاده از تیغه های اندازه گیری فیلم تر رنگ توجه به تمیزی کامل تیغه ها است

■ زمان مناسب اندازه گیری فیلم تر رنگ، در شروع عملیات رنگ آمیزی




۳- بازرسی پس از اجرای رنگ آمیزی

■ سه بخش عمده در این مرحله عبارتند از:

■ اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ

■ بررسی پیشرفت واکنش تشکیل فیلم

■ بررسی کیفی فیلم رنگ و نواقص احتمالی موجود



اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ

پس از بررسی کیفی فیلم رنگ و اطمینان از خشک بودن کامل آن ، با روش زیر ضخامت فیلم خشک رنگ اندازه گیری می شود:

۱- روش مخرب (ASTM-D-4138 ISO-2808- Destructive Method 5B)


۲- روش غیر مخرب (ضخامت سنج فیلم خشک) Nondestructive Method



۱- روش مخرب: برش V شکل با دستگاه G

برای سیستم های پوششی چندلایه

ضخامت بالا



اندازه گیری ضخامت فیلم خشک رنگ

۲- روش غیر مخرب (ضخامت سنج فیلم خشک) Nondestructive Method



در استفاده از لوازم اندازه گیری به ویژه تجهیزات تعیین ضخامت فیلم خشک **کالیبره** بودن دستگاه مهم است.

بررسی پیشرفت واکنش تشکیل فیلم (Curing Test)

بررسی میزان پیشرفت واکنش شیمیایی بین اجزاء مختلف رنگ و هاردنر در مورد رنگ های ۲ جزئی مانند اپوکسی ها، پلی یورتان ها و... باید مورد بررسی قرار گیرد

این تست با اعمال حلال های قوی با پارچه (Solvent Swabbing) روی سطح فیلم انجام می شود در صورت کامل شدن واکنش شیمیایی، فیلم رنگ در مقابل حلال در زمان سایش مقاومت می نماید و در غیر اینصورت در محل سایش، فیلم رنگ برداشته می



(ASTM D 5402) ش



بررسی پیشرفت واکنش تشکیل فیلم (Curing Test)

پوشش سیلیکات روی (Inorganic Zinc Primer):

- استفاده از حلال M.E.K بهترین روش تست کامل شدن واکنش شیمیایی فیلم رنگ
- در صورت کمبود رطوبت و دما، پیشرفت واکنش بسیار کند خواهد بود (استفاده از روش مصنوعی)
- در شرایط مطلوب دما و رطوبت، واکنش شیمیایی فیلم ظرف مدت ۲۴ ساعت کامل خواهد



بررسی کیفی فیلم رنگ و نواقص احتمالی موجود

■ در بازدید چشمی باید هر گونه عوارض و نواقص احتمالی موجود در فیلم رنگ از قبیل شره کردن (Sagging)، جوش و حباب های هوای موجود در فیلم (Blister) ذرات و ناخالصی های احتمالی موجود در فیلم رنگ (Dirt Inclusion) کاهش ضخامت و ... مورد توجه قرار گیرد.

■ برخی از عوارض احتمالی عبارتند از:

■ سوراخ ریز در فیلم رنگ Pinholes

■ پوست پرتقالی Large Peelness

■ شره فیلم رنگ Sagging

■ شکنندگی فیلم رنگ Checking

■ تاول زدن Blistering

■ باز شدگی و جمع شدن فیلم رنگ Cissing

- 1mm spacing – for coating thickness less than 60 μ m
- 2mm spacing – for coating thickness less than 120 μ m
- 3mm spacing – for coating thickness more than 120 μ m

the instrument types are supplied separately or combined in



ترک خوردگی
عمیق (Cracking)




ترک خوردگی سطحی (Checking)



ترک خوردگی
سطحی (Checking)



ترک خوردگی عمیق (Cracking)



بازشدگی و جمع شدن فیلم رنگ
(Cissing)




سوراخ شدن (Pinholes)



پوست پرتغالی شدن (Orange Peelness)



گچی شدن (Chalking)



لکه باران (Rain Spotting-Raining)



شیره کردن (Sagging)



تاوول زدن (Blistering)



چروک خوردگی
(Wrinkling)



پوسته شدن (Flaking)

عوارض فوق در صورتی که نسبتاً بزرگ باشند در بازدید چشمی قابل رؤیت می باشند و در صورتی که فیلم رنگ دارای عوارض یاد شده به صورت بسیار ریز باشد ممکن است در بازدید چشمی قابل تشخیص نباشند. برای کنترل و بازرسی فیلم رنگ و تشخیص عوارض احتمالی یاد شده به ۲ روش زیر می توان عمل نمود:

– دستگاه عیب یاب با ولتاژ پایین Low Voltage Detector
– دستگاه عیب یاب با ولتاژ بالا High Voltage (Spark)

Detector

دستگاه عیب یاب با ولتاژ پایین Low Voltage Detector

این دستگاه برای عیب یابی فیلم رنگ با ضخامت حداکثر ۳۷۵ میکرون مورد استفاده قرار می گیرد. در این روش با کشیدن یک قطعه اسفنج خیس، سطح مورد آزمون مرطوب شده سپس دستگاه را روی فیلم رنگ قرار داده با فشار دادن دکمه جریان الکتریکی آماده برقراری می گردد. در این وضعیت دستگاه را به آرامی روی سطح رنگ حرکت داده و سطح مرطوب رنگ را به دقت با حرکت دستگاه در معرض جریان الکتریسیته قرار می دهیم. در هر نقطه از فیلم که نقصی وجود داشته باشد جریان الکتریکی از دستگاه به طرف سطح فلز برقرار شده و آژیر

کمک به دستگاه به صدا در می آید

دستگاه عیب یاب با ولتاژ بالا (Spark) High Voltage (Spark) Detector

برای فیلم های با ضخامت بیشتر ولتاژ بالاتری جهت نشان دادن منافذ و ترک های احتمالی مورد نیاز می باشد.

■ در این روش نیازی به خیس کردن سطح فیلم رنگ وجود ندارد و جریان برق به صورت قوس الکتریکی بین الکتروود دستگاه و سطح فلز رنگ آمیزی شده در محل ترک ها و نواقص احتمالی برقرار می شود و محل سوراخ و ترک ها با ایجاد جرقه نشان داده می شود. در صورتی که نور روز مانع از دیده شدن جرقه های ایجاد شده گردد، باید به

صدای جرقه که ناشی از تخلیه الکتر





نکات مهم اجرایی جهت انجام عملیات آماده سازی سطوح و رنگ آمیزی که پیمانکار ملزم به انجام آنها می باشد

- ۱- تمیز کاری سطوح به روش سند بلاست که برای کلیه سطوح خارجی در نظر گرفته شده بر اساس **SIS- 5900** حداقل در حد **SA 2 1/2** می باشد.
- ۲- قبل از رنگ آمیزی کلیه زوائد ناشی از جوشکاری بایستی رفع شده باشد.
- ۳- کلیه سطوح سند بلاست شده در همان روز بایستی تحت پوشش پرایمر قرار گیرند در غیر اینصورت نیاز به سند بلاست مجدد خواهد بود.
- ۴- تمیز کاری سطوح با استفاده از پرس های سیمی دستی و برقی جهت سطوح داخلی مد نظر می باشد که بایستی با کیفیت مطلوب و مناسب به انجام برسد.
- ۵- صحت انجام هر مرحله از آماده سازی سطوح بایستی به تایید نماینده **Q C** پیمانکار و نماینده دستگاه نظارت صنعت برسد.

۶- پیمانکار ملزم به رعایت کلیه مندرجات مشخصات فنی سازنده رنگ بوده و مواردی از قبیل نوع و میزان ترکیب رنگ (خصوصاً رنگهای دو جزئی) دستور العمل های آماده سازی رنگ

تمیز کاری و آماده سازی سطوح، اعمال رنگ، فواصل زمانی بین لایه ها، محدودیت های محیطی و آب و هوایی، انبار داری، توصیه های ایمنی و کلیه نکات اعلام شده از طرف سازنده رنگ لازم الاجرا می باشد.

۷- کلیه دستور العمل های اجرایی و بازرسی مکتوب و شفاهی که در زمان حضور نماینده شرکت سازنده اعلام می گردد طی کل مدت اجرای عملیات رنگ آمیزی لازم الاجرا می باشد.

۸- اجرای هر لایه از رنگ قبل از اعمال لایه بعدی بایستی به رویت و تایید نماینده Q C پیمانکار و نماینده دستگاه نظارت صنعت رسیده باشد.

۹- قبل از اعمال هر لایه رنگ پیمانکار ملزم به رفع هرگونه معایب قابل مشاهده بوده و در صورت نیاز به انجام آماده سازی سطوح از قبیل لکه گیری ، رفع شره ، افزایش ضخامت ، شستشو با فشار آب و . . . بنا به تشخیص نماینده دستگاه نظارت و یا نماینده کارخانه سازنده رنگ ، عملیات ذکر شده لازم الاجرا خواهد بود.

۱۰- در صورت انجام کار در محیط باز ، پیمانکار ملزم به رعایت محدودیت های آب و هوایی نظیر بارندگی ، میزان رطوبت ، نقطه شبنم ، دمای محیط و سطح ، وزش باد و . . . می باشد.

۱۰-۴-۴-۴ اتصال با جوش

برای برقراری اتصالات جوشی رعایت مشخصات مندرج در آیین‌نامه جوشکاری ساختمانی* لازم است. علاوه بر مفاد آیین‌نامه مذکور، رعایت موارد زیر لازم می‌باشد.

الف - پیمانکار باید برای انواع جوش‌ها قبل از شروع جوشکاری، نوع الکتروود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاس‌ها، نحوه آماده‌سازی لبه‌ها و تمام اطلاعات اجرایی دیگر را توسط مهندس یا کارداران ارشد جوشکاری بر روی برگه‌های «دستورالعمل جوشکاری - WPS» ثبت نموده و در تمام مدت جوشکاری در اختیار جوشکار، سرپرست کارگاه جوشکاری و ناظرین قرار دهد. برگه‌های «دستورالعمل جوشکاری» باید قبلاً به تأیید مهندس ناظر رسیده باشند.

ب - جوشکاری باید طبق نقشه‌ها و مدارک فنی، توسط جوشکاران ماهر ارزیابی شده انجام گردد و چنانچه مهندس ناظر لازم بداند باید جوشکاران دارای گواهینامه جوشکاری از وزارت کار یا مراجع ذیصلاح دیگر بوده و یا قبل از انجام کار توسط مهندس ناظر آزمایش لازم از آنها به عمل آید.

پ - قبل از جوشکاری باید سطوح مورد نظر از مواد زاید (گرد و خاک، زنگ‌زدگی، رنگ و غیره) کاملاً پاک شود.

ت - جوشکاری به‌طور کلی در دمای محیط جوشکاری زیر صفر درجه سلسیوس خصوصاً در جریان باد ممنوع است. در صورتی که جریان هوا یکنواخت و ثابت بوده و بتوان محیط جوشکاری را به شعاع حداقل ۱۰ سانتی‌متر با وسایل مناسب به نحوی گرم کرد که با دست کاملاً محسوس باشد و محیط جوشکاری حفاظت گردد، جوشکاری بلامانع است.

ث - جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکر شده انجام شود، مگر با تأیید مهندس ناظر و طراح.

ج - شدت جریان و نوع الکتروودها باید طوری انتخاب شوند که جوش کامل و دارای نفوذ کافی مطابق نقشه‌ها بوده و قطعات مورد اتصال به قدر کافی ذوب شوند. سطح جوش باید عاری از شیار، قسمت‌های برآمده، بریدگی و گودافتدگی باشد.

- چ - چنانچه جوشکاری در بیش از یک عبور انجام شود، قبل از انجام عبور بعدی، پوسته عبور قبلی باید به کمک چکش گل‌زن و برس سیمی، پاک گردد.
- ح - بین قطعاتی که مستقیماً به طریق جوش گوشه به هم جوش می‌شوند نباید درزی بیش از ۲ میلی‌متر موجود باشد.
- خ - ترتیب عملیات جوشکاری باید به نحوی انجام گیرد که قطعات مربوطه از شکل اصلی خارج نشده و از تاب برداشتن و اعوجاج بیشتر از حد رواداری‌های بند ۱۰ - ۴ - ۶ بیشتر نگردد.
- د - بر روی تمام جوش‌ها باید آزمایش‌های کنترل کیفیت چشمی توسط بازرس جوش انجام و نتیجه این آزمایش‌ها به مهندس ناظر و کارفرما گزارش شود. در جدول ۱۰ - ۴ - ۱ میزان آزمایش‌های غیرمخرب جوش ارایه شده است. نتیجه تمام این آزمون‌ها باید در پرونده‌های مخصوص ثبت شده در اختیار مهندس ناظر قرار گیرند. تفسیر مهندس ناظر از نتایج آزمایش قطعی محسوب می‌گردد.
- مهندس ناظر می‌تواند مستقیماً آزمایش‌های کنترل کیفیت بر روی قطعات انجام داده و یا دستور تکرار و تجدید آزمایش‌های لازم توسط پیمانکار را بنماید.
- ذ - روش اجرا باید طوری ترتیب داده شود که مقدار جوش‌های کارگاهی لازم به حداقل برسد، به طوری که ساخت قطعات با جوش در کارخانه انجام شده و اتصال در کارگاه حتی‌المقدور توسط پیچ پرمقاومت برقرار شود.

در صورتی که دستگاه نظارت لازم بدانند، پیمانکار موظف است تیرها و ستون‌های فولادی را در محل کارخانه یا پای کار پیش‌نصب نماید. هدف از پیش‌نصب تیرها و ستون‌ها حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام نصب می‌باشد. همچنین در هنگام پیش‌نصب، خیز شاهتیر تحت بار خود اندازه‌گیری شده و با خیز مندرج در نقشه‌ها مقایسه خواهد شد. جفت و جور شدن قطعات بادبندها نیز با بستن تعدادی از آنها مورد کنترل قرار خواهد گرفت.

جدول ۱۰-۴-۱ میزان آزمایش‌های غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب

نوع آزمایش	نوع جوش مورد آزمایش
بازرسی چشمی (VI)	۱ - صد درصد کلیه جوش‌ها
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۲ - صد درصد جوش‌های لب به لب عرضی بال‌های کششی، اعضای کششی خرپاها، ۱/۶ عمق جان تیرها در مجاورت بال کششی* و جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به‌ستون در اتصال صلب تیر به‌ستون
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۳ - ده درصد جوش‌های لب به لب طولی بال‌های کششی و اعضای کششی خرپاها
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۴ - بیست درصد جوش‌های لب به لب عرضی و طولی در بال‌های فشاری و اعضای فشاری خرپاها و ستون‌ها
پرتونگاری یا فراصوت (RT یا UT)	۵ - بیست درصد جوش‌های لب به لب عرضی جان تیرها که شامل بند ۲ فوق نمی‌باشد و جوش‌های لب به لب طولی جان تیرها
رنگ نافذ (PT)	۶ - ده درصد جوش گوشه بال به جان و سخت‌کننده‌ها
رنگ نافذ	۷ - صد درصد جوش‌های گوشه اتصالات مهاربندها و اتصالات تیر به‌ستون*

* در صورت حصول نتایج مثبت، مهندس ناظر می‌تواند دستور تقلیل آزمایشات را تا حداقل ۳۰ درصد صادر نماید.

به‌هنگام پیش‌نصب باید حداقل ۲۵ درصد از پیچ‌های هر اتصال که کمتر از دو پیچ نباشد، بسته شوند. پیچ‌های پیش‌نصب می‌تواند از نوع پیچ‌های معمولی انتخاب گردد. از این پیچ‌ها بعداً به‌عنوان پیچ‌های اصلی نباید استفاده نمود. قطعات پیش‌نصب‌شده، بعد از علامت‌گذاری، باز شده و به‌همراه ورق‌های اتصال برای حمل به کارگاه، انبار خواهند شد.

۱۰-۴-۴-۷ انبار کردن، حمل و رفع معایب

انبار نمودن و حمل قطعات فولادی در کارگاه ساخت و محل نصب باید به نحوی صورت گیرد که قطعات تغییرشکل نداده و تنش‌های بیش از حد مجاز در آن ایجاد نشود و هیچ آسیبی به آن وارد نیاید. قطعاتی که به هر علتی تغییرشکل داده یا آسیب دیده‌اند، باید قبل از به‌کارگیری به نحو رضایت‌بخشی با تأیید مهندس ناظر اصلاح و مرمت گردند. در صورتی که تعمیر قسمت‌های معیوب بدون کم کردن مقاومت آن میسر نباشد باید آن قسمت‌ها تعویض گردند.

قطعات فولادی باید در محیطی دور از رطوبت انبار گردند. در صورت انبار کردن قطعات در محیط باز، باید زیر قطعات سکوه‌های مناسبی قرار داد تا قطعه با زمین فاصله داشته باشد. تعداد و فاصله سکوها باید به نحوی انتخاب گردد که قطعات دچار تنش یا تغییرشکل بیش از حد نگردند.

جابه‌جا کردن قطعات باید با در نظر گرفتن ضوابط ایمنی با وسایل مناسب و به نحوی انجام گیرد که تنش‌های اضافی در این قطعات ایجاد نشود. قطعات سنگین با شکل و فرم خاص باید با قلاب نمودن در نقاط مناسب و یا نقاطی که قبلاً تعیین و علامت‌گذاری شده است بلند شوند تا هنگام جا به جا کردن و نصب، تنش و تغییرشکل زیاد در هیچ قسمتی ایجاد نشده و به‌اتصالات برشی و سوراخ‌های پیچ‌ها نیز آسیبی وارد نگردد.

الف) انواع متداول پیچ‌های مورد استفاده در اسکلت‌های فولادی عبارتند از پیچ‌های معمولی و پیچ‌های پرمقاومت. در جدول ۱۰ - ۲ - ۱۰ - ۵ مشخصات پیچ‌های موجود یا تولید در ایران طبق استانداردهای ASTM و ISO ارایه شده است. برای هر پیچ باید واشر و مهره سازگار مورد استفاده قرار گیرد.

ب) پیچ‌ها با دو نوع عملکرد « اتکایی » و « اصطکاکی » مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از پیچ‌های پرمقاومت منطبق با استانداردهای ملی یا بین‌المللی، برای هر دو نوع اتصال و استفاده از پیچ‌های معمولی یا پرچ فقط در اتصالات اتکایی مجاز است. در اتصالات اتکایی ایجاد نیروی پیش‌تنیدگی لازم نیست ولی در اتصالات اصطکاکی، پیچ‌ها باید پیش‌تنیده گردند. حداقل نیروی پیش‌تنیدگی در اتصالات اصطکاکی مطابق مقادیر جدول ۱۰ - ۲ - ۱۰ - ۶ می‌باشد. برای حصول پیش‌تنیدگی استفاده از یکی از سه روش « سفت کردن مجدد مهره »، « واشرهای کشش‌سنج » و یا « آچار مدرج » امکان‌پذیر است.

۱۰-۴-۴-۶-۳ کنترل پیش‌تنیدگی پیچ‌ها

پیمانکار موظف است کنترل کیفیت دقیقی بر عملیات بستن پیچ و مهره‌ها در کارگاه نصب اعمال داشته، گزارش‌های مربوط به این کنترل‌ها را جهت بررسی و تأیید مهندس ناظر اعلام نماید.

مهندس ناظر می‌تواند رأساً یا از طریق آزمایشگاه با صلاحیت، مستقلاً پیش‌تنیدگی پیچ‌ها را کنترل نماید. در هر صورت تصمیم مهندس ناظر در مورد کفایت پیش‌تنیدگی پیچ‌ها قطعی خواهد بود.

برای پیچ‌های پرمقاومت به کار گرفته شده در طرح، نیروی پیش‌تنیدگی لازم برای سفت کردن پیچ‌ها برابر ۵۵ درصد مقاومت نهایی پیچ می‌باشد. لازم به ذکر است که با پیچاندن اضافی مهره‌ها ممکن است کشش پیچ به‌طور قابل ملاحظه‌ای از مقدار فوق‌الذکر بیشتر شوند ولی این موضوع اشکالی در بر ندارد.

در پیچ‌هایی که وسیله چرخاندن اضافه مهره طبق جدول ۱۰-۴-۲ پیش‌تنیده می‌شوند، بعد از آنکه پیچ‌ها کاملاً سفت شدند به وسیله یک گچ رنگی نقطه‌ای از پیچ و مهره را که روبروی هم قرار دارند، علامت‌گذاری کرده سپس کنترل می‌گردد که چرخش اضافی مطابق جدول ۱۰-۴-۳ به میزان کافی انجام شده باشد. برای کنترل پیش‌تنیدگی پیچ‌ها باید از تورک‌متر مناسب که قبلاً در یک آزمایشگاه مورد قبول کالیبره شده است، استفاده به عمل آورد.

جدول ۱۰-۲-۱۰ مشخصات پرچ‌ها و پیچ‌های موجود یا تولید در ایران

تنش نهایی مصالح پیچ یا پرچ (F_u)	تنش تسلیم مصالح پیچ یا پرچ (F_y)	نام استاندارد		نوع پیچ و پرچ
		ISO	ASTM	
-	$۱۹۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۱۹۰ \text{ N/mm}^2]$	-	AS01	پرچ
-	$۲۶۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۲۶۰ \text{ N/mm}^2]$	-	AS02	
-	$۲۰۵۰ \text{ kg/cm}^2 [۲۰۵ \text{ N/mm}^2]$	UST 36	-	
-	$۲۲۵۰ \text{ kg/cm}^2 [۲۲۵ \text{ N/mm}^2]$	UST 38	-	
$۴۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۴۰۰ \text{ N/mm}^2]$	$۲۴۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۲۴۰ \text{ N/mm}^2]$	-	A307	پیچ‌های معمولی
$۴۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۴۰۰ \text{ N/mm}^2]$	$۲۴۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۲۴۰ \text{ N/mm}^2]$	۴/۶	-	
$۴۲۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۴۲۰ \text{ N/mm}^2]$	$۳۲۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۳۲۰ \text{ N/mm}^2]$	۴/۸	-	
$۵۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۵۰۰ \text{ N/mm}^2]$	$۳۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۳۰۰ \text{ N/mm}^2]$	۵/۶	-	
$۵۲۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۵۲۰ \text{ N/mm}^2]$	$۴۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۴۰۰ \text{ N/mm}^2]$	۵/۸	-	
$۶۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۶۰۰ \text{ N/mm}^2]$	$۴۸۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۴۸۰ \text{ N/mm}^2]$	۶/۸	-	
$۸۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۸۰۰ \text{ N/mm}^2]$	-	-	A325 ($d \leq ۲۵ \text{ mm}$)	پیچ‌های پرمقاومت
$۷۲۵۰ \text{ kg/cm}^2 [۷۲۵ \text{ N/mm}^2]$	-	-	A325 ($d > ۲۵ \text{ mm}$)	
$۱۰۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۱۰۰۰ \text{ N/mm}^2]$	-	-	A490	
$۸۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۸۰۰ \text{ N/mm}^2]$	-	۸/۸	-	
$۱۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۱۰۰۰ \text{ N/mm}^2]$	-	۱۰/۹	-	
$۱۲۰۰۰ \text{ kg/cm}^2 [۱۲۰۰ \text{ N/mm}^2]$	-	۱۲/۹	-	

جدول ۱۰-۲-۱۰ حداقل نیروی پیش تنیدگی در اتصالات اصطکاکی
برحسب تن یا [کیلونیوتن]

حداقل نیروی پیش تنیدگی	سطح مقطع اسمی
$0.55 A_b F_u$	A_b

۱۰-۴-۴-۶-۱ اصلاح سوراخ‌ها

برای مونتاژ نهایی قطعات، بعد از آنکه قطعات علامت‌گذاری شده بر روی خرک چیده شدند و ورق‌های اتصال بر روی سوراخ‌ها قرار گرفت، قطعات به وسیله سمبدهایی که از سوراخ‌های اتصال می‌گذرند در جای خود ثابت می‌شوند. در کارگاه ساخت، انطباق سوراخ‌ها مورد کنترل

دقیق قرار می‌گیرد. ولی باز هم امکان دارد که حداکثر تا ۱۵ درصد سوراخ‌های یک محل به علت عدم دقت‌های ساخت کاملاً منطبق نباشند. در چنین حالتی باید این سوراخ‌ها را با گذراندن یک پیچ امتحانی پیدا کرده، به وسیله برق‌زدن آنها را اصلاح نمود. حداکثر قطر برق‌وی مصرفی ۳ میلی‌متر بزرگتر از قطر پیچ می‌باشد و برق‌وزنی نباید قطر سوراخ را بیش از ۵ میلی‌متر افزایش دهد.

استفاده کردن از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ‌ها مجاز نیست.

۱۰-۴-۴-۶-۲ بستن و محکم کردن پیچ‌های اصطکاکی

محکم کردن پیچ‌های هر اتصال در دو مرحله انجام می‌گیرد. اول، تعدادی از پیچ‌ها تا حد سفتی کامل محکم می‌شوند، تا اطمینان حاصل شود که سطوح تماس کاملاً بهم چسبیده‌اند، سپس تمام پیچ‌ها در سوراخ قرار گرفته کاملاً سفت می‌شوند. در مرحله دوم، با چرخاندن اضافی مهره، پیچ‌ها پیش‌تنیده می‌گردند. در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ‌ها باید از قسمتی که اتصال صلب‌تر است و صفحات تغییرشکل کمتری می‌دهند شروع به بستن پیچ‌ها کرد. در وصله‌ها، قسمت صلب اتصال، وسط ورق اتصال می‌باشند. بعد از محکم کردن پیچ‌های وسط با حفظ تقارن و ترتیب، پیچ‌های کناری تا لبه آزاد ورق اتصال محکم می‌شوند. سپس می‌توان به پیچ‌های وسط پرداخت تا اطمینان حاصل شود سفت کردن پیچ‌های کناری، آنها را از حالت کاملاً سفت خارج نکرده است. در تمام مراحل محکم کردن پیچ‌ها باید دقت کرد از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به عمل آید.

سفتی کامل را در پیچ به‌حالتی می‌گویند که کارگر ماهر با آچار معمولی بدون آنکه با وزن خود به‌دسته آچار نیرو وارد کند، با به‌کارگیری آخرین توان خود نتواند پیچ را از آن محکم‌تر نماید. برای پیش‌تنیده کردن چنین پیچی باید مهره آن را به‌اندازه مقداری که در جدول ۱۰-۴-۲ مشخص شده اضافه چرخاند. این چرخش اضافی را می‌توان به کمک آچار دسته بلند، یا با آچار معمولی با استفاده از دو کارگر یا به‌وسیله آچار بادی تأمین نمود.

حصول پیش‌تنیدگی باید توسط آچار مدرج (ترک‌متر) تأیید گردد.

جدول ۱۰-۴-۲ چرخش اضافی لازم برای پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها

تعداد دور اضافه برای پیش‌تنیده کردن پیچ‌ها	طول پیچ (L)
دور $\frac{1}{4}$	$L \leq 4D$
دور $\frac{1}{2}$	$4D < L \leq 8D$
دور $\frac{3}{4}$	$8D < L \leq 12D$

D قطر پیچ می‌باشد.

اگر در چرخاندن پیچ‌ها از آچارهای بادی استفاده شود، باید فشار باد را طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره‌ها را بدون چرخیدن پیچ تا مرحله سفتی کامل برساند و در مرحله بعد با ازدیاد فشار باد یا با دست به‌روشی که در بالا گفته شد پیچ‌ها را پیش‌تنیده کرد. تنظیم باد کمپرسور متضمن استفاده از آچار مدرج (تورک متر) یا آزمون و خطاهای متوالی می‌باشد و باید در آن دقت کامل به‌عمل آید. باز کردن پیچ‌هایی که به‌حد پیش‌تنیدگی رسیده‌اند و استفاده مجدد از آنها مجاز نمی‌باشد.

در اتصال پیچ پرمقاومت، سطوحی که در تماس با سرپیچ و یا مهره آن قرار می‌گیرند نباید شیبی بیش از یک بیستم نسبت به‌صفحه عمود بر محور پیچ داشته باشند. در صورت عدم تأمین این شرط باید با استفاده از واشر شیبدار، موازی نبودن سطوح را جبران کرد. قطعاتی که با پیچ پرمقاومت به‌یکدیگر متصل می‌شوند، باید کاملاً به‌هم جفت شده باشند و نباید ورق پرکننده یا هر نوع مصالح تغییرشکل‌پذیر دیگری بین آنها گذارده شود، لیکن استفاده از ورق‌های پرکننده با مقاومت نظیر قطعات اتصال و ضخامت یکنواخت مجاز است.

هنگامی که قطعات نصب می‌شوند، باید کلیه سطوح اتصال (شامل سطوح مجاور کله‌پیچ‌ها و مهره‌ها) از قسمت‌های پوسته‌شده و دیگر مواد زاید عاری باشد، مخصوصاً سطوح تماس اتصالات اصطکاکی باید کاملاً تمیز باشد و اثری از پوسته زنگ، رنگ، لاک، انواع روغن و مصالح دیگر در آنها وجود نداشته باشد.

پیچ‌های پرمقاومت را باید مطابق با مشخصات مندرج در استاندارد مربوط استفاده قرار داد.

جدول ۱۰-۴-۲ مشخصات مکانیکی پرچ‌ها و پیچ‌ها

توضیح	نام تجاری پیچ یا پرچ		تنش تسلیم F_y (kg/cm ^۲)	تنش نهایی F_u (kg/cm ^۲)
	DIN	ASTM		
پرچ	UST ۲۶		۲۰۵۰	۳۳۰۰
	UST ۲۸		۲۲۵۰	۳۷۰۰
		A۵۰۲ و Gr۱	۱۹۰۰	
		A۵۰۲ و Gr۲	۲۶۰۰	
پیچ معمولی	۴/۶		۲۴۰۰	۴۰۰۰
	۵/۶		۳۰۰۰	۵۰۰۰
		A ۳۰۷		۴۲۰۰
پیچ پرمقاومت	۸/۸		۶۴۰۰*	۸۰۰۰
	۱۰/۹		۹۰۰۰*	۱۰۰۰۰
		A ۳۲۵	۵۹۰۰-۶۴۰۰*	(d ≤ ۲۵mm), ۸۲۵۰
			۵۱۰۰-۵۶۰۰*	(d ≤ ۲۵mm), ۷۲۵۰
		A ۴۹۰	۸۲۵۰-۹۰۰۰*	۱۰۰۰۰

* نظیر کرنش ۰/۵ درصد

جدول ۱۰-۴-۴ نیروی پیش‌تنیدگی و لنگر پیچشی پیش‌تنیدگی متناظر برای پیچ‌های ۱۰/۹

پیچ	نیروی پیش‌تنیدگی kN	لنگر پیچشی لازم	
		گریسکاری با MOS_7 kN.m	روغن کاری شده kN.m
M ۱۲	۶۰	۰/۱	۰/۲۱
M ۱۶	۱۱۰	۰/۲۵	۰/۳۵
M ۲۰	۱۷۰	۰/۴۵	۰/۶
M ۲۲	۲۱۰	۰/۶۵	۰/۹
M ۲۴	۲۵۰	۰/۸	۱/۱
M ۲۷	۳۱۵	۱/۲۵	۱/۶۵
M ۳۰	۳۹۰	۱/۶۵	۲/۲
M ۳۶	۵۶۰	۲/۸	۳/۸

* برای رده ۸/۸ می‌توان از تناسب استفاده کرد.

۱۰-۲-۱۰-۳-۶ محدودیت‌ها


۱۰-۲-۱۰-۳-۶-الف) اندازه‌ها و سوراخ‌ها

۱. اندازه حداکثر سوراخ پیچ‌ها مطابق جدول (۱۰ - ۲ - ۱۰ - ۸) و یا شکل ۱۰-۱۰-۲-۱۰ می‌باشد.
۲. سوراخ‌های بزرگ‌شده فقط در اتصالات اصطکاکی مجاز می‌باشند.
۳. سوراخ‌های لوبیایی کوتاه در تمام امتدادها در اتصالات اصطکاکی مجاز هستند و در اتصالات اتکایی، امتداد طولی سوراخ باید عمود بر امتداد نیرو باشد.
۴. در اتصالات اتکایی، سوراخ‌های لوبیایی بلند فقط در امتداد عمود بر مسیر نیرو مجاز هستند و در اتصالات اصطکاکی فقط می‌توانند در یکی از ورق‌های اتصال و در هر امتداد اختیاری وجود داشته باشند.
۵. قطر سوراخ برای پرچ‌کاری به‌اندازه ۲ میلی‌متر بزرگتر از قطر اسمی پرچ تعبیه می‌شود.
۶. در ورق کف ستون‌ها، ضمن رعایت رواداری‌های مبحث یازدهم، حداکثر قطر سوراخ مساوی $d+6$ میلی‌متر در نظر گرفته می‌شود.


جدول ۱۰-۲-۱۰ ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلی متر

ابعاد حداکثر سوراخ (mm)				قطر پیچ (mm)
لوبیایی بلند (طول×عرض)	لوبیایی کوتاه (طول×عرض)	بزرگ شده (قطر)	استاندارد (قطر)	
$(d+۲) \times (۲/۵d)$	$(d+۲) \times (d+۷)$	$d+۵$	$d+۲$	$d \leq ۲۴ \text{ mm}$
$(d+۳) \times (۲/۵d)$	$(d+۳) \times (d+۱۰)$	$d+۸$	$d+۳$	$d > ۲۴ \text{ mm}$


محدودیت در اندازه سوراخ ها و پیچ ها




سوراخ استاندارد (اتصالات اتکایی و اصطکاکی)



سوراخ بزرگ شده (فقط اتصالات اصطکاکی)



لوبیایی کوتاه
(اتکایی عمود بر مسیر نیرو،
اصطکاکی در تمام حالات)



لوبیایی بلند
(اتکایی و اصطکاکی عمود بر مسیر نیرو و اصطکاکی
فقط در یکی از ورق ها در امتداد اختیاری)

محدودیت در اندازه سوراخ ها و پیچ ها


سوراخ لوبیایی (mm)			سوراخ بزرگ شده (mm)
موازی با لبه	عمود بر امتداد لبه		
	لوبیایی بلند	لوبیایی کوتاه	
.	$0.75d$	5 mm	3 mm

اجرای ستون ها





ce4b82035dbb09b8a7a4da713c19e9ba2642813-360p__79005.mpr4

طویل کردن ستونها





اجرای وصله ستون با پروفیل های یکسان




اتصال ستون های بادو پروفیل متفاوت

ابتدا روی بال های ستون با پروفیل کوچک تر را با صفحات هم سو کننده می پوشانند تا ارتفاع مقطع دو ستون برابر شود




در وصله ستون با ابعاد مقطع متفاوت، بجای استفاده از ورق های پرکننده توصیه میشود ابعاد با مقطع بزرگتر باشییب حداکثر ۱:۶ به مقطع کوچکتر تبدیل شود سپس اتصال برقرار گردد





اتصال ستون های غیر هممره با استفاده از بیس پلیت





اگر ابعاد مقطع دو نیمرخ که به یکدیگر متصل می شوند ، تفاوت زیاد داشته باشند ، به طوری که قسمت بزرگی از سطح آن دو در تماس با یکدیگر قرار نگیرد ، در این صورت باید يك صفحه تقسیم فشار افقی بین دو نیمرخ به کار برد . این صفحه معمولاً باید ضخیم انتخاب شود تا بتواند بدون تغییر شکل زیاد ، عمل تقسیم فشار را انجام دهد . کلیه ابعاد و ضخامت صفحه و مقدار جوش لازم را باید طبق محاسبه و بر اساس نقشه های اجرایی انجام داد .

اجرای وصله ستون ها



Splice.mpr4



ورق ای پرکننده (لقمه ها)

- در اتصالات جوشی ، ورق پرکننده ای که ضخامت آن ۶ میلیمتر و بیشتر باشد باید از لبه ورق وصله به اندازه کافی ادامه یابد و به قطعه ای که روی آن قرار میگیرد، جوش شود.
- ورق پرکننده که ضخامت آن کمتر از ۶ میلیمتر باشد، باید لبه هایش همبادورق وصله تمام شود و اندازه جوش باید به اندازه ای باشد که ضخامت ورق پرکننده را دربرگیرد .
- هنگامیکه از پیچ و پرچ برای اتصال ورق های وصله و پرکننده استفاده میشود پیچ و پرچ از میان ورق پرکننده ای با ضخامت بیش از ۶ میلیمتر میگذرد، ورق پرکننده باید از اطراف ورق اتصال ادامه یافته و توسط وسایل اتصال کافی نگهداری شود. در مورد ورق های از ۶ تا ۲۰ میلیمتر ، در صورتی که ضریب کاهش $[1-0.016(t-6)]$ به تنش برشی پیچ اعمال گردد ، نیازی به ادامه یافتن ورق پرکننده به اطراف نخواهد بود .

اجرای تیرهای فلزی







nezab tir (7civil.com).mpg



انواع تیرها

شاه تیرها
تیرهای پیرامونی
تیرچه

نیمرخ های مناسب جهت تیر




نیمرخ های تقویت شده برای تیرها



تیرهای لانه زنبوری

این تیرها در مقابل برش ضعیف هستند و در محل اعمال بارهای متمرکز مثل دو انتهای تیر بایستی جان را با ورق تقویتی پر نمود.



جزئیات اجرایی وصله تیرها

ابتدا در محل مناسب، دو تیر آهن (پروفیل) در امتداد یکدیگر به صورت ریسمانی قرار گرفته و برای جوشکاری کامل بین دو تیر آهن، در هر یک از پروفیل ها درز یا پاسخ مناسب ایجاد می شود؛ سپس جوشکاری با نفوذ لازم انجام می شود و پس از آن سطح جوش سنگ زنی شده و بلافاصله با ورق درز پوشانده شده و اطراف آن جوش دور تا دور داده می شود. اندازه وصله اتصال و طول جوش مورد نیاز باید محاسبه شود.


بهترین محل ورق برای وصله کردن، ناحیه نقطه عطف لنگر خمشی و تنش برشی است (که مقادیر این نیروها کمینه می باشد) و باید از اتصال ورق در ناحیه برش (نزدیک تکیه گاه) و لنگر حداکثر (وسط دهانه) پرهیز کرد. باید علاوه بر جان تیر آهن (پروفیل) بال ها را به نحو مطلوب با ورق اتصال جوشکاری کرد. چنانچه ورق تقویتی از بال تیر عریض تر باشد، جوش اتصال به بال باید در انتها قطع شده و به صورت قلاب در نیاید.

چهار ورقی


سه ورقی

روش مستقیم



روش های اجرای وصله تیرها




سه ورقی




روش مستقیم






تیر پله




مثلثی به منظور خمش محل زاویه اخراج می شود.
در این مثال زاویه ها بر اساس شمشیری با شیب ۳۰ درجه در نظر گرفته شده است.







انواع بادبندهای CBF




Single Diagonal




Inverted V- Bracing




V- Bracing





X- Bracing



Two Story X- Bracing






X- Bracing



Inverted V- Bracing

اتصال بادبند به ستون






اتصل بادبندھا











Two Story X- Bracing


بادبند های واگرا

در سیستم مهاربندی واگرا (دوزنقه) علاوه بر توجه کافی به مشخصات لازم برای اعضای مهاربند بایستی به محل اتصال این اعضا به تیر و مقاومت خود تیر دقت نمود. اغلب دیده می شود که برای تامین باز شو بزرگتر زاویه مهاربند ها با افق زیاد شده و نه تنها از راندمان سیستم مقاوم جانبی در تحمل بارهای جانبی می کاهد بلکه نیروی برشی بزرگتری را به تیر پیوند تحمیل می نماید در ضمن بدین ترتیب تیر پیوند به صورت خمشی عمل خواهد نمود. در صورتی که بهتر است تحت نیروی برشی به محدوده تغییر شکل های غیر ارتجاعی وارد شده و انرژی زلزله را مستهک می نماید.

متاسفانه در خیلی از ساختمان های فولادی در حال اجرا با سیستم مهاربندی واگرا از یک تیر لانه زنبوری بعنوان تیر پیوند استفاده می گردد. که به هیچ وجه جوابگوی ضوابط طراحی در خصوص جاری شدن برش جان تیر پیوند نمی باشد




































Protected Zones





Protected Zones

Local buckling of a moment frame beam.....



Local buckling of an EBF link.....



Eccentrically Braced Frames with Removable Links

































省工才



協一ギル


品 第2册 省工

TF60F




2KV
















1.1 $R_y M_{p\text{-brace}}$























۱۰-۴-۳ مشخصات فولاد مصرفی

کلیه فولادهای مصرفی اعم از ورق، تیرآهن، ناودانی، نبشی، تسمه و غیره باید از انواع مذکور در فصل‌های ۱۰-۰ تا ۱۰-۳ باشد.

قطعات فولادی باید از معایبی که به مقاومت و یا شکل ظاهری آن لطمه می‌زند عاری باشند. به کار بردن فولادهای مصرف‌شده باید با اجازه ناظر و بعد از انجام آزمایش‌های لازم باشد. قطعات فولادی اعم از اجزای قاب، ستون‌ها و شاستیرها باید حتی‌الامکان یکپارچه بوده و از وصله کردن قطعات کوتاه خودداری گردد، مگر آنکه محل وصله در نقشه‌های اجرایی مشخص شده باشد یا موافقت مهندس طراح برای اتصال مورد نظر جلب گردد.

هرگاه ناظر از مشخصات فولادهای واردشده به کارخانه اطمینان نداشته باشد می‌تواند از هر ۱۰ تن نیمرخ فولادی مشابه به تعداد ۳ نمونه اتفاقی انتخاب و انجام آزمایش‌های زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا ISO در مورد آنها تقاضا نماید:

- آزمایش مقاومت کششی با اندازه‌گیری تغییرشکل نسبی

- آزمایش شاری روی نمونه زخم‌دار.

- آزمایش خمش سرد

- آزمایش متالوگرافی و تعیین ترکیب شیمیایی

کارخانه سازنده باید با عرضه شماره و عنوان مصالح، مشخصات فنی مربوطه طبق مدارک رسمی و همچنین گزارش آزمایش‌های مصالح، ثابت کند که مصالح مناسب پیش‌بینی شده، مورد استفاده قرار گرفته است.

۱۰-۴-۴ ساخت قطعات فولادی

۱۰-۴-۴-۱ کلیات

کارفرما نقشه‌های محاسباتی فولادی را در اختیار پیمانکار قرار می‌دهد. پیمانکار موظف است براساس نقشه‌های مذکور ابتدا نقشه‌های اجرایی را تهیه و به تصویب طراح سازه برساند. کنترل مهندس طراح در حد انطباق با نقشه‌های محاسباتی و مشخصات فنی بوده و مسئولیت هندسه برش‌ها و قطعات برعهده سازنده اسکلت است.

نقشه‌های اجرایی باید کلیه اطلاعات و جزئیات لازم برای برش و ساخت قطعات اعم از ابعاد و اندازه‌ها، آماده‌سازی لبه‌ها برای جوشکاری، جزئیات جوش و اندازه پیچ‌ها و سوراخ‌های آنها را شامل شود.

نقشه‌های اجرایی، باید جوش‌های کارخانه‌ای را از جوش‌های کارگاهی متمایز کرده و نوع اتصال با پیچ‌ها (اتکایی یا اصطکاک‌کی) و نیز حد سفت کردن آنها را به‌وضوح معین نموده باشد.

قبل از شروع به‌ساختن و نصب قطعات باید اندازه‌های مندرج در نقشه‌ها به‌منظور تطبیق کامل و جلوگیری از بروز هرگونه اشکال در موقع ساخت و نصب توسط پیمانکار به‌دقت کنترل گردد.

هر قطعه پس از آنکه به‌اندازه و شکل مشخص شده در نقشه‌ها ساخته شد، باید شماره و علامت‌گذاری شود.

برش، مونتاژ، جوشکاری و متصل کردن قطعات به یکدیگر باید در کارخانه سرپوشیده و مجهز ساخت اسکلت‌های فولادی توسط استادکاران و کارگران ماهر و زیر نظر متخصص فن انجام گردد.

۱۰-۴-۴-۲ بریدن و سوراخ کردن

ابتدا قطعات باید به ابعاد و شکل‌های لازم به دقت بریده شده و در محل‌های لازم سوراخ گردند. برش ورق‌هایی که در ساختن قطعات فولادی مصرف می‌گردد باید توسط دستگاه برش شعله ریلی انجام گیرد. برای ورق‌ها با ضخامت مساوی یا کمتر از ۱۲ میلی‌متر، برش توسط دستگاه گیوتین مجاز می‌باشد.

در این حالت لبه‌ها باید کاملاً یکنواخت و خالی از ناهمواری‌های بیش از ۳ میلی‌متر باشد. ناهمواری‌ها و زخم‌های بیش از ۳ میلی‌متر را باید با سنگ زدن و در صورت لزوم تعمیرکاری توسط جوش، هموار کرد.

در نیمرخ‌های سنگین و قطعات ساخته شده با جوش به ضخامت بیش از ۴۰ میلی‌متر، باید قبل از برش گرمایی، پیش‌گرمایش تا دمای حداقل ۶۵ درجه سلسیوس انجام شود. برش نیمرخ‌های فولادی (تیرآهن، ناودانی و نبشی) که برای ساخت مهارها، تیرها، ستون و اتصال آن مصرف می‌شوند، در صورت موافقت مهندس ناظر می‌تواند با اره یا برش دستی انجام گیرد. در هر صورت کلیه ناصافی‌هایی که بر اثر برش به وجود می‌آید باید با سنگ زدن برطرف شود.

سوراخ‌های نهایی ورق‌ها باید به کمک مته دوار انجام پذیرد. برای سوراخ‌های با قطر زیاد می‌توان ابتدا با قطر کوچکتر سوراخی توسط منگنه ایجاد نمود و بعد با مته سوراخ را به قطر دلخواه رساند. قطعاتی که با پیچ به هم متصل می‌گردند در صورت امکان باید همه به هم خال جوش شده و با هم سوراخ کاری شوند.

به کارگیری روش‌های گرم کردن موضعی و یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنای راست کردن قطعات با تأیید ناظر مجاز می‌باشد، ولی دمای موضع گرم شده نباید از ۶۵۰ درجه سلسیوس برای فولاد معمولی و ۵۶۵ درجه سلسیوس برای فولاد پرمقاومت و آلیاژی بیشتر شود. این دما باید به کمک گچ‌های رنگی مخصوص که در دمای حدود ۶۰۰ درجه تغییر رنگ می‌دهند، مورد کنترل قرار گیرد.

۱۰-۴-۳ ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاژ

قطعات فولادی باید طوری ساخته شوند که هیچ نوع تغییرشکلی غیر از آنچه در نقشه مشخص شده در آنها به وجود نیاید. انحنا و تغییرشکل‌هایی که طبق نقشه و یا دستور مهندس ناظر لازم باشد، هنگام ساختن قطعات ایجاد می‌شود.

پخزنی و آماده کردن لبه قطعات برای جوشکاری باید هنگام برش شعله، با زاویه دادن به سر مشعل یا با سنگ‌زنی‌های بعدی انجام پذیرد. استفاده از دستگاه‌های پخزن ضربه‌ای برای قطعات و ورق‌های با ضخامت بیش از ۱۲ میلی‌متر مجاز نمی‌باشد. پخزنی و آماده کردن لبه‌ها باید مطابق جزئیات اجرایی درزهای پیش‌پذیرفته بوده و قبلاً به تأیید ناظر رسیده باشد.

۱۰-۴-۶-۱ رواداری های جوش


۱. قطعاتی که باید به وسیله جوش گوشه به یکدیگر جوش شوند، باید تا حد امکان در تماس نزدیک با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه (بازشدگی درز) نباید از ۵ میلی متر بزرگتر گردد. اگر فاصله ریشه از ۲ میلی متر بزرگتر شود، اندازه ساق جوش مندرج در نقشه، باید به اندازه آن افزایش یابد و یا سازنده به طریقی اثبات نماید که ضخامت مؤثر گلوی مورد نظر حاصل شده است.

بازشدگی بین سطوح در تماس جوش های انگشترانه و کام و همچنین فاصله بین تسمه پشت بند با ورق در درزهای لب به لب نباید از ۲ میلی متر بزرگتر گردد. استفاده از مصالح پرکننده مجاز نیست مگر اینکه استفاده از آن در نقشه ها تصریح شده باشد و یا به تأیید مهندس طراح برسد.


۲. قطعاتی که توسط جوش شیاری با نفوذ نسبی در امتداد طولی به یکدیگر متصل می شوند، باید تا حد امکان در تماس با یکدیگر قرار گیرند. فاصله ریشه بین دو قطعه نباید از ۵ میلی متر بزرگتر گردد.

۳. قطعاتی که با جوش شیاری به صورت لب به لب به یکدیگر متصل می شوند، باید با دقت با یکدیگر همبند و تراز شوند. حداکثر ناهمترایی بین دو قطعه، مساوی ۱۰ درصد ضخامت قطعه نازکتر یا حداکثر ۳ میلی متر می باشد. برای اصلاح ناهمترایی نباید شیبی بزرگتر از ۱۲ میلی متر در ۳۰۰ میلی متر به وجود آورد. اندازه گیری ناهمترایی باید بر مبنای میانگین قطعات انجام شود، مگر اینکه در نقشه ها به نحو دیگری مشخص شود (شکل ۱۰-۴-۲).


۴. رواداری‌های مربوط به زاویه شیار، فاصله ریشه و ضخامت ریشه در شکل ۱۰-۴-۱ نشان داده شده است. در صورتی که ابعاد و اندازه مقطع جوش اختلافی بیش از مقادیر ارزیه شده در شکل (یا در ادامه) با اندازه نشان داده شده در نقشه‌ها داشته باشد، درز با شرایط زیر قابل



(الف) جوش شیاری بدون پشت بند - بدون جوش پشت



(ب) جوش شیاری با تسمه پشت بند - بدون جوش پشت



(پ) جوش شیاری بدون پشت بند - با جوش پشت

بدون جوش پشت	جوش پشت	
$\pm 2 \text{ mm}$	نامحدود	۱ - ضخامت ریشه
$\pm 2 \text{ mm}$	$+2 \text{ mm}$ -3 mm	۲ - الف - فاصله ریشه بدون پشت بند
$+4 \text{ mm}$ -2 mm	کاربرد ندارد	۲ - ب - فاصله ریشه با پشت بند
$+1.0^\circ$ -0.5°	$+1.0^\circ$ -0.5°	۳ - زاویه شیار

توجه: کلیه اندازه‌ها بر حسب میلی‌متر.


شکل ۱۰-۴-۱ رواداری‌های مونتاژ در درزها با جوش شیاری.

پذیرش است. در صورتی که اختلاف فاصله ریشه با مقدار نقشه بزرگتر از رواداری مجاز مذکور در شکل ۱۰-۴-۱ باشد ولی از دو برابر ضخامت ورق نازکتر و یا ۲۰ میلی‌متر (هر کدام که کوچکتر باشند) بزرگتر نباشد، با استفاده از جوشکاری (قبل از جوشکاری درز اتصال) قابل اصلاح است.

۵. قطعاتی که به یکدیگر جوش می‌شوند، باید همبند یکدیگر قرار گرفته و به وسیله پیچ، گیره، گوه، قید و یا خال جوش در وضعیت خود تا اتمام جوشکاری تثبیت شوند. در صورت امکان استفاده از قید و قالب، توصیه می‌شود. لازم است آزادی‌های مناسب برای جمع‌شدگی و تابیدگی وجود داشته باشد.

$$\frac{t_1}{t_2} < 3 \text{ mm} \text{ برای بالهای با ضخامت مساوی}$$

$$\frac{t_2}{t_1} < 3 \text{ mm} \text{ برای بالهای با ضخامت نامساوی}$$



شکل ۱۰-۴-۲ اصلاح ناهمبندی و ناهم‌محوری.

۱۰-۴-۶-۲ کنترل اعوجاج و جمع شدگی

۱۰-۴-۶-۲-۱ در مونتاژ و انجام جوش درزهای اعضای ساخته شده از ورق یا نیمرخ و همچنین تقویت نیمرخ‌ها، دستورالعمل و توالی جوشکاری باید طوری انتخاب شود که مقادیر اعوجاج و جمع شدگی حداقل گردد.

۱۰-۴-۶-۲-۲ تا حد امکان، توالی جوش‌ها باید طوری انتخاب شود که حرارت جوشکاری در حین پیشرفت جوشکاری، متعادل گردد.

۱۰-۴-۶-۲-۳ سازنده باید روش مونتاژ، دستورالعمل جوشکاری، و توالی جوشکاری را طوری انتخاب نماید که قطعه به دست آمده منطبق بر ضوابط کنترل کیفی قطعه باشد. قبل از شروع جوشکاری، توالی جوشکاری و برنامه کنترل اعوجاج باید جهت اطلاع و اظهار نظر به مهندس ناظر تسلیم گردد.

۱۰-۴-۶-۲-۴ مسیر پیشرفت جوشکاری یک عضو، باید از نقطه با گیرداری بیشتر به سمت نقطه با آزادی بیشتر باشد.

۱۰-۴-۶-۲-۵ در هنگام مونتاژ، درزهایی که در آنها انتظار انقباض بزرگتری می‌رود باید قبل از درزهایی جوش شوند که انتظار انقباض کمتری از آنها داریم. جوشکاری این درزها باید تا حد امکان با گیرداری کمی انجام شود.

۱۰-۴-۶-۲-۶ در ساخت اعضای ورقی و اعضای ساخته شده از ورق و نیمرخ، قطعه‌سازی باید قبل از مونتاژ انجام گردد. یعنی ابتدا باید ورق‌ها طبق طول و عرض نقشه‌ها سرهم گردند و سپس مونتاژ و جوش عضو انجام شود. اعضا با طول بلند را می‌توان به چند قطعه تقسیم نمود. در هنگام وصله کردن قطعات فوق در کارگاه یا کارخانه، جوش بال‌ها و جان باید نسبت به محوره‌های حداقل و حداکثر مقطع، متعادل باشد.

۱۰-۴-۶-۲-۷ در جوشکاری تحت شرایط گیرداری خارجی سخت در مقابل جمع شدگی، جوشکاری باید به‌طور پیوسته تا اتمام کل کار یا نقطه‌ای که دارای آزادی در مقابل ترک خوردگی است، انجام یابد. در حین جوشکاری نباید اجازه داده شود دمای درز کمتر از دمای مقرر برای پیش‌گرمایش یا دمای بین‌پاسی گردد.

۱۰-۴-۶-۳ رواداری های ابعادی

۱۰-۴-۶-۳-۱ برای ستون ها و اعضای اصلی خرپا که با استفاده از جوش ساخته می شوند، بدون توجه به سطح مقطع، میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن عضو (انحراف محور عضو از خط راست) برابر است با (شکل ۱۰-۴-۳):

- برای اعضای با طول کمتر از ۹ متر:

$$* \text{طول عضو برحسب متر} \times \frac{3 \text{ mm}}{3}$$

- برای اعضای با طول ۹ تا ۱۴ متر مساوی ۱۰ میلی متر

- برای اعضای با طول بزرگتر از ۱۴ متر:

$$14 - \text{طول عضو برحسب متر} \times \frac{3 \text{ mm}}{3} + 10 \text{ mm}$$

۱۰-۴-۶-۳-۲ برای تیرها و شاه تیرهای جوش شده، بدون توجه به مقطع، که در آنها هیچ انحنای خاص (نظیر پیش خیز) وجود ندارد، میزان انحراف مجاز از هم راستایی (ریسمانی بودن) برابر است با:

$$* \text{طول عضو برحسب متر} \times \frac{3 \text{ mm}}{3}$$

۱۰-۴-۶-۳-۳ برای تیرها و شاه تیرها، (مختلط و غیرمختلط)، بدون توجه به سطح مقطع، میزان انحراف مجاز از انحنای پیش خیز عضو در پیش نصب قطعات عضو در کارخانه، برابر است با (شکل ۱۰-۴-۴):

* همان رواداری $\frac{S}{1000}$ می باشد. (S دهانه تیر)

در وسط دهانه:

جدول ۱۰-۴-۶

انحراف مجاز	طول دهانه
+۲۰mm تا -۰	<۲۰m
+۳۰mm تا -۰	≥۲۰m و ≤۳۰m
+۴۰mm تا -۰	≥۳۰m

در تکیه‌گاه:

±۰mm برای تکیه‌گاه‌های انتهایی

±۳mm برای تکیه‌گاه‌های داخلی

برای نقاط میانی:

$$-۰ \text{ و } +\frac{4a(1-a/s)(b)}{s}$$

که در آن:

a = فاصله نقطه مورد نظر تا نزدیکترین تکیه‌گاه (متر)

s = طول دهانه (متر)

b = ۲۰ میلی‌متر برای دهانه‌های کوچکتر از ۲۰ متر،

۳۰ میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگتر از ۲۰ متر و کوچکتر از ۳۰ متر،

۴۰ میلی‌متر برای دهانه‌های مساوی یا بزرگتر از ۳۰ متر

به‌جای استفاده از رابطه، می‌توان از جدول ۱۰-۴-۷ استفاده نمود.

جدول ۱۰-۴-۷ رواداری‌های انحنای پیش‌خیز تیرها برای تیرهای غیرمختلط

a/s					دهانه
۰/۵	۰/۴	۰/۳	۰/۲	۰/۱	
۴۰	۳۸	۳۴	۲۵	۱۴	≥۳۰ m
۳۰	۲۹	۲۵	۱۹	۱۱	۲۰ ≤ L < ۳۰
۲۰	۱۹	۷	۱۳	۷	<۲۰m

یادآوری:


بدون توجه به چگونگی نمایش پیش خیز در نقشه‌ها، علامت (+) نشان‌دهنده بالای منحنی و پیش خیز و علامت (-) نشان‌دهنده پایین منحنی می‌باشد.
رواداری‌های ارایه شده در فوق برای تیرهایی که به صورت یکپارچه ساخته می‌شوند نیز اعمال می‌گردد. اندازه‌گیری‌های پیش خیز باید در حالت بدون بار انجام شود.

۴-۳-۶-۴-۱۰ برای تیرها با انحنای افقی، انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه برابر است با:

$$\pm 2 \text{ mm} \times \frac{\text{طول دهانه بر حسب متر}}{3}$$


مشروط بر اینکه عضو دارای انعطاف‌پذیری کافی برای اتصال بادبندهای عرضی و قاب‌های عرضی بدون آسیب رساندن به اعضای سازه‌ای باشد.

۵-۳-۶-۴-۱۰ برای اعضای ورقی (مثل مقطع H و I و T)، حداکثر اختلاف بین محور مرکزی جان و محور مرکزی بال در محل‌های تماس، مساوی $b_f/10$ یا ۶ میلی‌متر می‌باشد (شکل ۳-۴-۱۰).




شکل ۳-۴-۱۰ رواداری محل اتصال جان به بال.

۱۰-۴-۶-۳-۶ برای تیرها، انحراف مجاز از صفحه‌ای بودن جان تیر مساوی $\frac{d}{150}$ می‌باشد که d ارتفاع تیر می‌باشد.





نمای جانبی پیش نصب تیر



شکل ۱۰-۴-۴ روش اندازه‌گیری پیش خیز تیرها.

۱۰-۴-۶-۳-۷ میزان رواداری چرخشی و انحنای بال در تیورورق‌های جوشی

مطابق شکل ۱۰-۴-۵ می‌باشد:



$\Delta = \frac{d}{3}$ یا ۳ mm

هر کدام که بزرگترند

پ: اعوجاج مقطع

شکل ۱۰-۴-۵ رواداری‌های انحراف بال

۱۰-۴-۶-۳-۸ برای تیروورق‌های جوشی، رواداری مجاز پهنای بال مساوی ± 3 میلی‌متر برای پهنای کوچکتر یا مساوی ۳۰۰ میلی‌متر و ± 4 میلی‌متر برای پهنای بزرگتر

می‌باشد. رواداری مجاز در ارتفاع کل تیر که در صفحه مرکزی جان اندازه‌گیری می‌شود، مطابق جدول ۱۰-۴-۸ می‌باشد.

جدول ۱۰-۴-۸ رواداری مجاز ارتفاع تیروورق

رواداری مجاز	ارتفاع تیر (میلی‌متر)
± 3	≤ 900
± 5	$900 < h \leq 1800$
+۸ و -۵	> 1800

۱۰-۴-۶-۴ سخت‌کننده تکیه‌گاهی در محل بارهای متمرکز

انتهای سخت‌کننده تکیه‌گاهی باید نسبت به جان گونیا و در تماس کامل با بال باشد. حداقل باید ۷۵ درصد مساحت کل سخت‌کننده در تماس با بال باشد. سطح خارجی بال که بر صفحه نشیمن فولادی تکیه می‌کند، در ۷۵ درصد سطح تصویر جان و سخت‌کننده‌ها باید در تماس با صفحه نشیمن با حداکثر ۰/۲۵ میلی‌متر بادخور باشد. در ۲۵ درصد باقیمانده حداکثر بادخور ۱ میلی‌متر است. در صورتی که سخت‌کننده انتهایی موجود نباشد، حداکثر بادخور در ۷۵ درصد سطح تصویر جان، ۰/۲۵ میلی‌متر و مساوی ۱ میلی‌متر در ۲۵ درصد سطح باقیمانده می‌باشد. در این حالت زاویه بین بال تحتانی و جان ۹۰ درجه است. (شکل‌های ۱۰-۴-۶ و ۱۰-۴-۷).


رواداری سخت کننده ها

۱۰-۴-۶-۵-۱ جفت شدن سخت کننده ها. در جفت شدن کامل سخت کننده میانی در حدفاصل دو بال، بادخوری در حد ۲ میلی متر پذیرفتنی است.


۱۰-۴-۶-۵-۲ انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سخت کننده های میانی. میزان حداکثر رواداری در ناراستایی سخت کننده میانی به شرح جدول ۱۰-۴-۹ است:

جدول ۱۰-۴-۹ انحنای سخت کننده تکیه گاهی

ارتفاع تیرورق (میلی متر)	رواداری (میلی متر)
≤ 1800	۱۳
> 1800	۲۰



شکل ۱۰-۴-۶ رواداری در محل تماس تیر یا تکیه‌گاه - تیر با سخت‌کننده تکیه‌گاهی.



شکل ۱۰-۴-۷ رواداری در محل تماس تیر با تکیه‌گاه - تیر بدون سخت‌کننده تکیه‌گاهی.

۱۰-۴-۶-۵-۳ انحناي داخل و خارج از صفحه لبه سخت‌کننده‌های تکیه‌گاهی و جانمایی آن. میزان حداکثر رواداری در ناراستایی سخت‌کننده‌های تکیه‌گاهی به شرح جدول ۱۰-۴-۱۰ است:

جدول ۱۰-۴-۱۰ انحناي سخت‌کننده‌های تکیه‌گاهی

رواداری (میلی‌متر)	ارتفاع تیروورق (میلی‌متر)
۶	≤ 1800
۱۳	> 1800

حداکثر رواداری محور مرکزی واقعی سخت‌کننده از محور مرکزی تنوریک (نظری) مساوی $\pm t/2$ می‌باشد که t ضخامت سخت‌کننده است.

۱۰-۴-۶-۶-۶ مقطع جوش


۱۰-۴-۶-۶-۱ در شکل‌های ۱۰-۴-۸ الف و ب، مقاطع مطلوب قابل پذیرش و در شکل ۱۰-۴-۸ پ، مقاطع غیرقابل پذیرش جوش‌های گوشه نشان داده شده است. همان‌طور که شکل‌های الف و ب، نشان می‌دهد، سطح جوش گوشه تا مقدار محدودی می‌تواند محدب یا مقعر باشد (بدون فرورفتگی ناگهانی).

- ۱- به‌استثنای جوش خارجی در اتصال گونیا، مقدار تحدب سطحی جوش گوشه (C) نباید از مقادیر مندرج در شکل ۱۰-۴-۸ تجاوز نماید.
- ۲- به‌استثنای عیوب مربوط به‌بریدگی پای جوش، وجود سایر عیوب در دو انتهای جوش‌های منقطع، خارج از طول مؤثر جوش، مهم نمی‌باشد.

۱۰-۴-۶-۶-۲- جوش‌های شپاری ترجیحاً باید با حداقل تحدب (R) اجرا شوند. در درزهای لب به‌لب یا اتصالات گونیا، حداکثر تحدب R مساوی ۳ میلی‌متر می‌باشد و باید دارای انتقال تدریجی با سطح فلز پایه باشد (شکل ۱۰-۴-۸ ت). کلیه جوش‌های شپاری نشان داده شده در شکل ۱۰-۴-۸ ث، به‌علت داشتن ناپیوستگی سطحی غیرقابل پذیرش می‌باشند.

ساق جوش را پای جوش نیز گویند.

اندازه جوش همان اندازه ساق می باشد.




(الف) تعریف مقطع جوش گوشه


(ب) مقاطع قابل پذیرش جوش گوشه

توجه: گرده جوش نباید از مقادیر زیر تجاوز نماید


اندازه ساق یا طول L	حداکثر گرده (mm)
$L \leq 8 \text{ mm}$	$\sqrt{6} \text{ mm}$
$8 < L < 25$	3 mm
$L \geq 25 \text{ mm}$	5 mm



(ب) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه



(ت) مقاطع قابل پذیرش جوش های شیاری




(ث) مقاطع غیر قابل پذیرش جوش گوشه

شکل ۱۰-۴-۸ مقاطع قابل پذیرش و غیر قابل پذیرش جوش.

۱۰-۴-۶-۶-۳ در درزهای لب به لب در صورتی که سطح تخت برای جوش مورد نظر باشد، ضخامت جوش حاصل نباید بیش از ۱ میلی متر یا ۵ درصد ضخامت (هر کدام که کمتر باشد)، از ضخامت ورق نازکتر یا جوش، کمتر گردد. تحدب بیش از ۱ میلی متر نیز باید برداشته شود. در صورتی که جوش در فصل مشترک (سطح تماس) دو ورق قرار گیرد، تمام تحدب جوش باید برداشته شود. هرگونه تحدب باید دارای انتقال تدریجی به سطوح ورق باشد. برای حذف تحدب می توان از سنگ زنی استفاده نمود.

۱۰-۴-۶ ناشاقولی ستون‌ها


۱. میزان حداکثر جابه‌جایی محور ستون از محل فرضی مساوی ± 6 میلی‌متر می‌باشد.
۲. حداکثر ناشاقولی مجاز ستون‌ها، تا طبقه بیستم به‌ازای هر طبقه مساوی $\frac{1}{500}$ ارتفاع و حداکثر ۲۵ میلی‌متر به‌سمت نما و ۵۰ میلی‌متر به‌سمت داخل ساختمان می‌باشد.
۳. در شکل ۱۰-۴-۹ پوش رواداری ناشاقولی ستون در سمت نما و در سمت داخل ستون نشان داده شده است.



شکل ۱۰-۴-۹ پوش بدشاقولی ستون.


۴. در شکل ۱۰-۴-۱۰ پوش رواداری ناریسمانی ستون‌های محور نمای ساختمان نشان داده شده است. در مورد ستون‌های داخلی، ناراستایی در محدوده پوش بدشاقولی مجاز می‌باشد (شکل ۱۰-۴-۱۱).

۵. رواداری ابعادی عرض و ارتفاع مقطع ستون ± 4 میلی‌متر می‌باشد.



برای ارتفاع بالاتر از ۹۰ متر، به‌ازای هر ۳۰ متر، ۱۳ میلی‌متر به‌رواداری اضافه می‌شود تا حداکثر $E = 75$ میلی‌متر.


شکل ۱۰-۴-۱۰ ناریسمانی ستون‌های محور خارجی.



شکل ۱۰-۴-۱۱ ناریسمانی ستون‌های داخلی.

رواداری سوراخ پیچ ها


- $\Delta p = \pm 2 \text{ mm}$
- $\Delta b = \pm 2 \text{ mm}$
- $\Delta L = \pm 2 \text{ mm}$
- $\Delta T = \pm 2 \text{ mm}$
- $|a - b| \leq 2 \text{ mm}$



شکل ۱۰-۴-۱۲ رواداری سوراخ های پیچ.

۲. هم‌محور بودن سوراخ پیچ‌ها در دو مقطع اتصالی


$$d \leq 2 \text{ mm}$$



۳. مختصات سوراخ

$$\Delta B = \pm 2 \text{ mm}$$

$$\Delta A = \pm 2 \text{ mm}$$



شکل ۱۰-۴-۱۴