



مطالعات اولیه :

ابتدا مسیری را که می‌خواهند در آن تونل حفاری شود را مورد بررسی قرار می‌دهیم. به این صورت که هیاتی از مشاورین، طراحان و نقشه‌برداران مسیر را بصورت هوایی یا زمینی بازدید کرده و سه مسیر پیشنهادی در نظر گرفته می‌شود بعد در دفتر فنی این سه مسیر از نظرهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد و بهترین مسیر از بین آنها انتخاب می‌شود.

مسیر انتخاب شده توسط مهندسین زمین شناس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در فواصل مختلف از کوه نمونه برداری می‌کنند و آنها را در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می‌دهند، و گسلهای موجود در منطقه را شناسائی و نوع حرکت آنها را مشخص می‌کنند، سپس نقشه‌ای از مقطع طولی کوه انتخاب کرده و روی آن جنس نوع سنگها، محل گسلها و مقاطع ریزشی را مشخص می‌کنند.

در مرحله بعد مسیر توسط نقشه‌برداران میخ کوبی می‌شود و از هردو طرف کوه مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعد از مثلث بندی کردن مراحل ساخت تونل شروع می‌شود.





ابتدا قسمتهای کم ارتفاع در دو سرکوه که از سنگهای شکننده و ترک دار می‌باشند را از هرد و طرف ابتدا و انتهای تونل کوه بری کرده تا مقاطع اصلی تونل که سطحی تقریباً یکپارچه است بدست آید.



در تونل‌های بزرگ حفاری از هر دو طرف کوه شروع می‌شود و این عمل آنقدر ادامه پیدا کرده تا هر دو حفره تونل به هم برسند.

دربوچه حفاری باید مرتبأ مسیر از هر دو طرف توسط نقشه برداران بررسی شود چون اگر اشتباهی در این مرحله صورت گیرد و تونل از هر دو طرف به هم نرسد چه از نظر اختلاف ارتفاع و چه از نظر مقطع چپ و راست، عواقب جبران ناپذیری را به همراه دارد.

حفاری در دو مرحله انجام می‌شود. به این صورت که اول سطح بالائی تونل که تقریباً ۲/۳ ارتفاع تونل می‌باشد را حفاری کرده و بعد از اتمام کار شروع به کف برداری یعنی ۱/۴ پائین تونل می‌کنیم.

ارتفاع حفاری اولیه تونل باید به اندازه‌ای باشد که ماشینهای سنگین بتوانند برای تخلیه سنگهای تونل برآحتی در آن حرکت کنند.

چگونگی حفاری:

این عمل بوسیله مته‌های دستی و یا دستگاههای حفاری و چالزنی از جمله ارتراک و درل واگن صورت می‌گیرد.

باید ابتدا مقطعی را که می‌خواهیم چالزنی کنیم در سطح اولیه مقطع تونل خط کشی کنیم بعد محل چالها روی سطح مشخص شود و سپس چالها را به طول و مقطع مناسب حفر کنیم. سپس داخل آن را با دینامیت و مواد آمفو پر کرده و چاشنی گذاری کنیم و آنگاه خاک سرند شده مرطوب ریخته و بکوبیم.

این کار را برای هر یک از چالها انجام داده و سیمهای آنها را به هم وصل کرده، و بوسیله سیمی بلند و دور از محل انفجار برق یا باطری را وصل می‌کنیم و انفجار صورت می‌گیرد.

نحوه چاشنی گذاری؛

در موقع چاشنی گذاری و استفاده از مواد منفجره چه از نظر مقدار، فاصله چالها و
ترتیب بندی انفجار باید دقیق باشد.

از نظر مقدار مواد جداوی وجود دارد که می‌توان به آنها رجوع کرد و آنها را مورد استفاده
قرار داد ولی با توجه به مختلف بودن جنس سنگها و مواد منفجر بهتر است از روش تجربی
مقدار موارد را بدست آورد.

اگر در مقدار مواد دقیق نشود، چه کم و چه زیاد خسارت را به همراه دارد اگر مقدار مواد کم
باشد مقاطع مورد نظر به میزان دلخواه حفاری نمی‌شود و لازم به انفجار مجدد می‌باشد و
این امر از نظر وقت و مقدار مواد اقتصادی نیست، و اگر مقدار مواد زیاد باشد. اولًاً ممکن
است موجب ریزش تونل شود و ثانیاً مقدار ریزش تونل باید بعداً توسط بتن یا سنگچین تا
سقف خود کوه پرسود و این عمل هم از نظر هزینه و وقت به ضرر می‌باشد.

از نظر چاشنی گذاری :

چاشنی به چند گروه تقسیم بندی می شوند مهمترین آنها چاشنی فوری و تاخیری می باشد که چاشنی های تاخیری نیز بر اساس سرعت زمان انفجار آنها به یک ناحیه ، دو ثانیه و ... تقسیم بندی می شوند ، پس باید تربیت چاشنی گذاری رعایت شود . مثلاً در ترانشه ها چاشنی ها باید به ترتیبی کارگذاشته شوند که از بالا به پائین منفجر شوند تا بهترین کاربری را دارا باشند و استفاده بهینه از مواد و مصالح شود .



فاصله چالها :


فاصله چالها باید به نحوی باشد که شعاع انفجار هر چال ، شعاع انفجار چال بعدی را پوشش دهد تا مقطع دلخواه تخریب شود .

بعد از هر انفجار سنگهای خرد شده بوسیله لودر و کامیون به بیرون از تونل حمل می شود .
اگر سنگهای خرد شده دارای مقاومت کافی باشند می توان از این سنگها برای مصالح بتن و غیره استفاده کرد . برای این کار می توانیم مقدار مواد منفجره را افزایش داده و یا چالها را به هم نزدیک کنیم تا مصالح ریز بدست آید . این کار چند مزیت دارد ، اول اینکه از نظر تعداد دفعات حمل و نقل به نفع بوده و استفاده بهینه از مصالح تونل می شود و دیگر اینکه دانه های سنگی که در بتون استفاده می شود صد صد درصد در همه جهت شکسته و عاری از خاک می باشند .

کف برداری تونل :

بعد از حفاری قسمت فوقانی تونل و رسیدن دو طرف تونل به هم نوبت به کف برداری تونل می شود این کف برداری همانند مقطع فوقانی تونل توسط چالزدن و انفجار صورت می گیرد با این تفاوت که این بار چالها به جای افقی بصورت عمودی و یا مایل زده و انفجار می شوند همانطور که در کف برداری تونل جلو می رویم می توان مراحل بعدی تونل را پشت سر هم انجام داد از جمله پی ریزی ، دیوار سازی ، قالب بندی ، بند ریزی ، سنگ چینی و

بعد از پایان پی کنی نوبت به بتون ریزی پی می رسد ، این بتون ریزی حجمی و وزنی می باشد و فقط برای اتصال به مرحله اول دیوار ستون آماتورهایی به شکل انتظار در درون بتون خز می کنیم ، معمولاً بتون ۳۰۰ مورد مصرف قرار می گیرد .



بعد از بتون ریزی پی نوبت به قالب بندی و بتون ریزی مرحله اول دیوار بتونی تونل می‌رسد

که بتون این مقطع نیز معمولاً بتون ۳۰۰ می‌باشد

همانطور که دیواره ستون ساخته و بتون ریزی می‌شود، پشت سر آن تا ارتفاع بالای

دیوار خاک دستی ریخته می‌شود.

این امر برای ساختن در قالب بندی و کم کردن ارتفاع برای سنگ کاری می‌باشد.

در نزدیکی تونل معدنی را پیدا می‌کنیم که سنگهای ان از نظر مقاومت و از نظر رنگ مورد قبول استاندارد ماباشد بعد این سنگها را توسط سنگتراشان جدا کرده و به شکل مورد نظر تراشیده می‌شود.

سنگهایی که در نما استفاده می‌شود باید ، سنگ مالویی باشد که حتماً یک طرف آن صاف باشد و شکل آن بصورت مربع یا مستطیل باشد. و سنگهایی که در پشت آن برای پر کردن استفاده می‌شود لازم نیست صاف و صیقلی شوند.

سنگ چینی به این صورت انجام می‌شود که اول سنگهای مالوون نما گذاشته می‌شوند و بعد از آن پشت آن را با سنگ و ملات ماسه سیمان به صورت لایه لایه کار می‌کنند .
باید توجه داشت که این سنگ چینی باید تا زیر سقف انفجار شده و حفاری شده ادامه پیدا کند تا به ان بچسبد و بین آن هیچ فاصله‌ای نباشد .

باید در هر چند متر چند متر ، در طول تونل درز انبساط در نظر گرفت و این درز انبساطها فاصله اشان با یونولیت پر می‌شود این امر برای انقباض و انبساط تونل و دیگر اینکه اگر قسمتی از دیوار صدمه دید و ریزش پیدا کرد . فقط ان قسمت تعمیر شود .

بعد از اتمام سنگ چینی چند روز بعد قالبها برداشته می‌شود و بعد از خاک خاک دستی تونل به بیرون تخلیه می‌شود و این کار تا حدود ۶۰ سانت زیر پی صورت می‌گیرد .

قبل از کف سازی ، کانالی در یک طرف تونل تصفیه می شود . و این کار بخار تخلیه آبهای تونل از بارش باران و برف است صورت می گیرد .

تذکر : جهت تخلیه آب باید به فاصله هر ۳ متر یک سوراخ در نظر بگیریم تا بوسیله این سوراخها آبهای داخل تونل هدایت شوند.

اگر تونل کوتاه بود این آب : بیرون هدایت می شود و اگر طول تونل زیاد باشد تا آب از باران از داخل تونل جمع ووارد چاهها شود .



ابتدا حدود ۲۰ سانتی متر ساب بیس ریخته می شود و بوسیله غلطک متراکم می شود . سپس ۱۵ سانتی متر روی آن بیس ریخته می شود و دوباره متراکم می شود .

بعد از ریختن بیس و سایب بیس نوبت به بتون ریزی کف تونل می‌رسد که ضخامت آن ۲۰ تا ۲۵ سانتی متر می‌باشد.

باید توجه داشت که در هنگام بتن ریزی بند انبساط هر چند متر اجرashود.

بعد از اتمام بتن ریزی در طرف مقابل و قرینه کanal تخلیه آب پیاده رو ساخته می‌شود که عرض آن در حدود یک متری می‌باشد.

در زیر سازی و بتن ریزی کف تونل باید شیب به سمت کanal باشدو این شیب عرضی حدود ۵٪ می‌باشد و، شیب باید هماهنگ با قوس و دور باشد.

بعد از اتمام کارهای تونل نوبت به دیوار سازی سروته تونل می‌رسد. البته باید دیوار چینی تونل تا چند متری بیرون تونل و کوه ادامه پیدا کند و هر دو طرف آن قالب بندی می‌شود و داخل آن با بتون حجمی پر می‌شود. بعد از خشک شدن بتون روی آن قیرگونی شده و خاکریزی می‌شود تا آب داخل نفوذ نکند.

